

## ZSY355-90- 减速机价格配件安装图

产品名称	ZSY355-90- 减速机价格配件安装图
公司名称	江苏泰兴减速机有限责任公司
价格	面议
规格参数	规格:国标 型号:ZSY355 产地:泰兴
公司地址	江苏省泰州市泰兴姚王镇
联系电话	018552068927 18326182304

### 产品详情

圆柱齿轮减速机是一种动力传达机构，利用齿轮的速度转换器，将马达的回转数减速到所要的回转数，并得到较大转矩的机构。ZLY355圆柱齿轮减速机性能特点：?1、国际技术要求制造，承载能力强。2、振动小，噪音低，体积小，节能环保。3、能耗低，性能优越，减速机效率高达95%以上。4、选用优质段钢材料，钢性铸铁箱体，齿轮表面经过高频热处理。5、节省空间，可靠耐用，承受过载能力高，电机功率可达200KW以上。

规格有：单级：80、100、125、160、200、250、280、315、355、400、450、500、560；

两级：112、125、140、160、180、200、224、250、280、315、355、400、450、500、560、630、710；三级：160、180、200、224、250、280、315、355、400、450、500、560、630、710；四级：180、200、225、250、280、320、360、400、450、500、560、630、710、800。

#### 性能特点

(1)中心距。公称传动比等主要参数均经优化设计，主要零、部件互换性好。

(2)齿轮均采用优质合金钢经渗碳，淬火而成，齿面硬度达54- 62HRC。

(3)体积小、重量轻、精度高、承载能力大、效率高，寿命长，可靠性高，传动平稳、噪声低。

(4)一般采用油池润滑。自然冷却，当热功率不能满足时，可采用循环油润滑或风扇，冷却盘管冷却。

一：长时间使用后出现故障的主要表现：

使用过程中振动增强，噪音增大。出现这一现象的主要原因为：机箱内部件磨损程度过大或已损坏。

二：可能损坏的部位：齿轮齿面磨损、齿轮轮齿折断、齿轮齿轴孔或键槽遭到磨损；轴承孔处的螺丝孔因为磨损很容易失效；轴面、键槽也容易因使用时间过长而产生磨损。

三：修复方式：此修复方式并不是所有维修处都有技术实力按照此法进行维修，但如是大型设备，能找到维修点对部件进行修复，对企业的整体成本而言将会大大节省。

01：如果是因为硬齿面减速机轴面轴孔键槽等处的磨损，可采取电镀的方法恢复零件的原来精度。

02：如果是硬齿面减速机的轮齿折断等损坏，就只有重新加工新的零件了。为了保证硬齿面减速机的使用周期，朋友们在购买硬齿面减速机时一定要选好型，保证硬齿面减速机的安全系数，并严格遵照说明书操作，以发挥硬齿面减速机的功效。

企业有自己定点采购基地；

服务国际化与客户建立一对一服务体系；

统一管理，规范管理；

最终目标创知名品牌；

做自己的企业文化。外进口产品