

# 南宁桥梁桩基检测声测管 钳压式声测管厂家

产品名称	南宁桥梁桩基检测声测管 钳压式声测管厂家
公司名称	广西德妙商贸有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:三正 包装:捆绑 标准:JT/T705-2007
公司地址	南宁市大学东路 1 7 0 号南宁科德五金机电城 B 街 B 2 9 号
联系电话	13978171190 18169603616

## 产品详情

声测管堵塞的原因及处理方法：

声测管堵塞的原因及处置

造成声测管变形堵管的原因主要有以下几种：

声测管接头或管口、管底密封不严，在施工过程中请进泥浆或水泥浆造成堵管：

声测管在安装、灌注过程中因钢筋扭曲或碰撞使声测管接头错位变形或管壁变形。出现这种情况主要原因是选用过薄壁的声测管。

灰岩地区，冲孔成孔不好，钢筋笼下沉困难时使用非常规手段使声测管变形堵塞

破桩头时由于工人的不注意掉进小混凝土块引起的堵管。声测管变形堵管给检测工作带来了很大的困难，甚至无法进行检测。为此基桩浇灌后检测前发现声测管堵塞时，应采取有效措进行通管确保超声波检测的顺利进行，通管一般有以下三种方法：用粗长钢筋捅通声测管，用高压水冲洗清管，采用钻机配小钻头进行扫孔。

当堵塞严重无法通管时，必须遵循以下处理原则：当为某桥的第一根桩时，必须进行钻芯检测，当为某桥的非第一根桩时，施工单位申报变更检测方法.使用低应变反射波法或高应变动测法并经监理业主代表和质监负责人签名后，予以实施;若某桥多次出现堵管问题，须适时进行钻芯检测。

肯定生产的产品质量有保障，相反的话则没有太多的保障。