

HF系列树脂测压软管总成 液压设备高压软管总成

产品名称	HF系列树脂测压软管总成 液压设备高压软管总成
公司名称	德州宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:宏翔软管 型号:3*6 产地:德州
公司地址	宁津县工业园区
联系电话	13053484085

产品详情

HF系列树脂测压软管总成 液压设备高压软管总成

HF系列高压软管接头总成的公称通径为2-3mm，工作压力为40-64MPa，用于测试液压系统中各点的压力，亦能作为系统中传送流体介质的管道，具有结构合理、密封性可靠、使用方便等特点，并提供铰接式、快换式、锥面密封式等连接形式。

测压软管具有结构合理、密封性可靠、使用方便等特点，并提供铰接式、快换式、锥面密封式等连接形式，用于测试液压系统中各点的压力，亦能作为系统中传送流体介质的管道。

高压测压软管安装注意事项：

- 1、测压管软管接头在安装时，严禁超位移安装。
- 2、安装螺栓要对称，逐步加压扭紧，以防局部泄漏。
- 3、测压管软管接头在运输装卸时严禁锐利器具划破表面、密封面。
- 4、垂直安装时接头管道两端应有垂向受力支承，可采取防拉脱装置，以防止工作受压拉脱。
- 5、测压管软管接头安装部位应远离热源。臭氧区域。严禁强辐射光线暴晒和使用不符合本产品要求的介质。
- 6、1.6mpa以上的工作压力，安装螺栓要有弹性压垫，以防工作时螺栓松动。

测压软管爆管原因：

测压软管爆裂有很多原因，也要看你的测压软管爆裂位置以及爆裂形状来辨别是哪种原因造成的，通常来说，爆裂一般发生在离扣压处有一段位置的地方，爆裂成梅花状为正常，当然，如果发生在扣压处，呈撕裂状就不是胶管的质量问题了，是你的扣压力过大，液压测压管，扣伤钢丝，从而发生爆裂(撕裂)。

测压软管，在轴向受到超过它所能支撑的压力时，将会象受压杆件或圆柱螺旋弹簧那样，突然弯曲而失去直线形态的稳定性。这是必然的。如果测压软管承受的内压也超过它所能支撑的一定的压力值，也会产生失稳。