轻工排污泵 造纸用泵 纺织排污泵 食品用泵

产品名称	轻工排污泵 造纸用泵 纺织排污泵 食品用泵	
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司	
价格	.00/个	
规格参数		
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区	
联系电话	0577-67980815 13587731506	

产品详情

ZWL型直联自吸式无堵塞排污泵产品概述

ZW型自吸式无堵塞排污泵是在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的 产品。ZW自吸排污泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特 设计,即可象

一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固本和长纤维杂质液体,可广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质最理想的杂质泵.ZW自吸排污泵与国内同类产品相比,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属国内首创。各项技术性能指标居国内领先,达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。

ZWL型直联自吸式无堵塞排污泵型号意义

ZWL型直联自吸式无堵塞排污泵结构简图

序号	部件名称	序号	部件名称
1	进口接管	5	叶轮
2	进口单向阀	6	机械密封
3	出水接管	7	轴承座
4	泵体	8	泵轴

ZW自吸式无堵塞排污泵与国内同类产品相比,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属国内首创。各项技术性能指标居国内领先,达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。1环境温度 45 ,介质温度 60 。2.介质PH值铸铁泵为6~9,不锈钢泵为1~14。3.通过颗粒最大直径为泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍。4.介质中杂质总重量不超过介质总重量的15%,介质比重不超过1240千克/立方米。

ZWL型直联自吸式无堵塞排污泵故障原因及解决方法

自吸无堵塞排污泵故障现象 自吸式无堵塞排污泵故障原因分析 自吸式无堵塞排污泵故障排除方法

自吸无堵塞排污泵不出水 泵体内未加储液或储液不足 加足

吸入管路漏气 消除管路漏气现象

电压过低 调整电压

吸程过高或吸入管路太长 降低吸程或缩短管路

机械密封泄漏过大修理或更换

自吸式排污泵出水不足 因使用不当,叶轮流道或吸入管路消除堵塞物

被堵塞

叶轮磨损严重更换叶轮

功率不足转速太低 调整至额定转速

自吸无堵塞排污泵噪音、振动过大 底脚不稳 加固

自吸无堵塞排污泵轴承温度过高 润滑脂变质或干燥 更换润滑脂

轴承损坏 更换 联接螺栓松动 固紧

自吸无堵塞排污泵泄漏 联接螺栓松动 固紧 密封件磨损 更换