

供应轴承钢SUJ2拉光圆棒银钢支SUJ2

产品名称	供应轴承钢SUJ2拉光圆棒银钢支SUJ2
公司名称	东莞市诚粤特钢有限公司
价格	13.00/千克
规格参数	钢种:轴承钢 材质:SUJ2 表面:光亮
公司地址	东莞市长安镇沙头工业区
联系电话	0769-82759136 13751499709

产品详情

suJ2轴承钢用途用于一般塑胶模具,汽车,机床轴承,钢球,滚子,轴套,冷轧.制造内燃机。电机车、机床、拖拉机、轧钢设备、钻探机、铁道车辆以及矿山机械等传动轴上的钢球、滚子和轴套等。suJ2轴承钢化学成分化学成份(%):c :0.95-1.10mn :<0.50p :<0.025s :<0.025cr :0.30-1.60si :0.15-0.35 suJ2轴承钢力学性能抗拉强度 b (mpa) : 1617冲击功 akv (j) : 28硬度 : 61 ~ 64hrc试样尺寸 : 某试样密度 : 7.8g/cm³ suJ2轴承钢相关信息热处理规范 : 850 ~ 860 淬火,油冷;160 回火2h。金相组织 : 回火马氏体。suJ2轴承钢交货状态以热轧(锻制)退火,不退火,退火剥皮钢、冷拉(轧)圆钢,磨光圆钢、热轧钢管,退火剥皮钢管、冷拉(轧)钢管八种状态交货制作工艺1964年开始应用钢包脱气法,即把钢包放在真空室内,通入惰性气体进行搅拌,使其压力下降到66.5pa(0.5托)实现脱气,使钢中氧含量从(25~35) × 10⁻⁶下降到(15~20) × 10⁻⁶。这种方法不足之处是使碱性大的炉渣也同样搅拌,钢的纯净度难以最大限度地提高。为解决此问题,1968年开始引进提升脱气法(rh法)在13.3pa(0.1托)的高真空下,钢中的氢、氧被脱去,降低夹杂物,而炉渣不被卷入。60t高功率电炉的使用加上rh脱气,使钢中氧含量从(15~20) × 10⁻⁶下降到(8.3~15) × 10⁻⁶。1974年以后,为了配合超高功率电炉的合理使用,引进了钢包精炼技术(lf法),即钢包带有加热、搅拌和真空脱气装置,在钢包内完成还原期,形成还原性炉渣,并脱氧、脱硫、脱氢,还能控制钢液温度、钢液的成分精度和浇注时间。此阶段uhp炉应用+lf+rh法联合使用,使钢中氧含量降到(5~10) × 10⁻⁶,这对于与连续浇注相匹配是必不可少的。此外,为进一步改善真空脱气的效果,还开发和采用了雾化真空脱气法、循环真空脱气法(通称dh法)生产真空脱气轴承钢。suJ2轴承钢冶炼法 在真空感应冶炼时,挑选基本不含杂质、化学成分与冶炼合金钢等级相当的废钢送入小型电感应炉中,这种炉子置于大型真空室内,真空室内包括一个密封料斗以添加所需合金。早在快速熔化和精炼期间就开始钢水的脱气,冶炼完成后,让炉子倾斜并将钢水注入钢铸模。在真空密封室内,钢铸模自动进入和退出浇注位置。这种真空感应冶炼炉工艺是用来制造优质航空轴承钢的最早真空冶炼方法之一。今天,它的主要作用之一是提供用于生产超高纯度真空电弧重熔钢的电极。这种工艺是将具有理想化学成分的一个电极置入一个周围用水冷却、内部为真空的铜模中。电弧产生于电极底面和同样合金成分的基板之间。在极高真空度下当电极损耗时,它会自动下降,并且控制电压以维持恒定的冶炼参数。因为对凝固方式进行了控制,所以重熔钢基本上无中心气孔和浇键分凝。重熔钢改善了力学性能,特别是横向方向的力学性能。