

库卡机器人KSP600制动器综合故障维修中心

产品名称	库卡机器人KSP600制动器综合故障维修中心
公司名称	广州凯惠自动化设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	维修故障:各类故障维修
公司地址	广州市天河区沐陂东路19号大院4栋101
联系电话	13715315421 18613058589

产品详情

专业芯片级技术快速修复各型号KUKA机器人驱动器、KUKA机器人电源模块、库卡机器人制动器、库卡机器人驱动电源、广州凯惠自动化设备有限公司已有有10年以上的库卡KUKA机器人伺服驱动器硬件故障维修的经验，长期供应库存库卡KUKA伺服驱动器维修配件，配件充足，维修价格低，技术过硬，返修率低，保修时间长，服务周到。

库卡机器人伺服模块伺服驱动器常见故障：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等；

库卡KPP 600-20-2x40驱动电源维修型号包括：

库卡机器人驱动电源KPP 600-20/00-198-259/ECMAP0D3004BE531维修

KUKA驱动电源KPP 600-20-1x40/00-198-260维修

库卡驱动电源00-198-263 KPP 600-20-2x40维修

KUKA机器人驱动电源模块KPP 600-20-1x64维修

其他库卡机器人电源单元维修型号包括：

00-110-699 PH803-2830 电源单元维修

00-109-802 PH1003-2840库卡电源单元维修

00-108-032 PH603-2820库卡机器人电源单元维修

00-115-115 KPS600/20 ESC库卡机器人电源维修

00-134-525 KPS600/20 ESC库卡机器人电源单元维修

00-160-150 KPP 600-20 库卡电源单元维修

00-160-151 KPP 600-20 1x40库卡机器人电源维修

00-160-152 KPP 600-20 2x40库卡机器人电源单元维修

00-160-153 KPP 600-20 1x64库卡机器人电源模块维修

库卡机器人电源PULS SL30.300或00-103-033 27V

广州凯惠自动化设备有限公司库卡机器人驱动器维修服务24小时服务热线18613058589 陈工。我们拥有库卡伺服驱动器维修检测设备平台，对产品进行芯片级维修。保证维修产品100%上机测试，100%修复率和出仓率。

广州凯惠自动化设备有限公司库卡机器人KSP600制动器故障维修优势：

A、待修品寄（送）到凯惠 专业人员免费检测（绝对安全，不会损坏部件） 报价 客户同意检修 修复 寄回；

B、待修品寄（送）到凯惠 不同意 不收任何费用我公司原件寄回（只需您承担运费可）。

加急件1-2个工作日就可解决故障，普通件3-5个工作日可修复