

库卡ksp600-3x40库卡KSP驱动器维修

产品名称	库卡ksp600-3x40库卡KSP驱动器维修
公司名称	广州凯惠自动化设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	维修故障:驱动器各种故障维修 服务地区:全国各地
公司地址	广州市天河区沐陂东路19号大院4栋101
联系电话	13715315421 18613058589

产品详情

库卡机器人驱动器维修专家，竭诚为您服务！

专业维修KUKA全系列伺服驱动器，示教器，电路板等产品。供应全新及二手的驱动器单元、示教器，控制柜等配件。我们以专业追求发展，先解决后收费，维修周期1-3天、修复率95%以上、无需原理图、价格合理、保修时间长、要维修选凯惠！同时也提供上门维修，保养服务！

库卡机器人伺服模块伺服驱动器常见故障：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等；

维修具体故障包括：

电源故障，电流过大

电源检测异常

伺服驱动器和电机不匹配

伺服驱动器内部电路故障

伺服驱动器控制板或电源模块有问题，

伺服电机编码器电路故障，

驱动器与电机不匹配，

伺服电机抱闸没有松开，

驱动器和电机再生故障超过内置再生电阻允许的再生功率，

负载惯量过大或导电时间太短，

再生电阻断线，

外置再生电阻阻抗值太大，

驱动器的控制电路故障

驱动器过热

驱动器的温度异常，

驱动器内部电路故障

突入防止电阻过热

冲入防止电阻过热，

伺服驱动器内部故障，

周围温度过高电阻器过热驱动器内电路故障

内部过热驱动器内部电路故障

外部过热伺服驱动器控制板故障

广州凯惠自动化设备有限公司库卡ksp600-3x40库卡KSP驱动器出现故障，如不能自行解决，建议找专业的维修工程师。

凯惠自动化承诺：

- 1、加急件1-2个工作日就可解决故障，普通件3-5个工作日可修复，可提供现场服务。
- 2、可免费提供备件使用，您无需停产，不用等待。
- 3、保证100%的出仓合格率，公司自备个系列KUKA库卡机器人，ABB机器人，安川motoman机器人等全套测试平台。

公司提供的库卡伺服模块正品保证，伺服模块维修服务价格合理，质量有保证。多种不同产品，更让您购买产品以及售后无忧。

KUKA库卡机器人驱动器KSP 600-3x40故障维修24服务热线：18613058589陈工，欢迎来电咨询。