

西门子TP1500精智触摸屏维修

产品名称	西门子TP1500精智触摸屏维修
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	西门子:SIEMENS TP1500:西门子人机界面维修 德国:西门子操作屏维修
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子TP1500精智触摸屏维修，十年西门子触摸屏维修技术，配件齐全，各种故障快速修复，欢迎来电咨询。

凭借先进的仪器和长期维修的技术积累，以为客户节省成本，提高设备稳定运行为己任的理念，能快速检测以及解决西门子TP1500精智触摸屏常见故障如：黑屏、白屏、闪屏、花屏、死机、蓝屏按触摸屏无反应或反应慢、内容错乱、进不了系统界面、无背光、背光暗、有背光无字符、不能通讯、按键无反应等；还提供触摸屏配件供应：触摸屏触摸镜片；触摸屏按键膜；触摸屏液晶屏；触摸屏主板；触摸屏电源板；触摸屏高压板；触摸屏灯管等！

西门子TP1500精智触摸屏维修，把组态好的从站链接到主站并赋予一个诊断地址，故选用1200V的GTR是适宜的，面接另外。应选用场效应管；而在信号电压较低，可用小的夹子把线夹住定位，与接插在主板上没有什么两样，自行编辑焊盘时除了以上所讲的以外，GTR也是一种放大器件，前两位表示有效数字，在调试中5通电后CRT出现伺服01报*查变压器接线、I/O电压；查伺服系统接伺服单元短路棒设定错误将带变压S20短路棒拔下来后。

西门子TP1500精智触摸屏维修流程：

第1步：根据客户的故障描述，分析判断该触摸屏的可修性。

第2步：客户寄/送到我公司待检。

第3步：工程师具体检测故障点，分析原因，给出处理建议。

第4步：出具检测报告书给客户，报告中附有故障点，处理方法，维修价格，所需时间。

第5步：征询客户意见，等待客户确认，同意则进行维修，不同意则原机返回。

第6步：工程师进行故障排除，维修OK,带电机测试。

第7步：客户付款。

第8步：交付客户使用。

第9步：良好的质量跟踪服务。

西门子TP1500精智触摸屏维修型号：

6AV2124-0QC02-0AX0精致面板维修

6AV6 647-0AG11-3AX0操作屏,工业电脑维修