

DSQC431ABB驱动器报警过电流维修

产品名称	DSQC431ABB驱动器报警过电流维修
公司名称	广州凯惠自动化设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	维修故障:各类故障维修 服务地区:中国各地及台湾
公司地址	广州市天河区沐陂东路19号大院4栋101
联系电话	13715315421 18613058589

产品详情

广州凯惠自动化设备有限公司提供ABB机器人DSQC431驱动器故障维修，ABB机器人驱动器维修保养服务，我们拥有一支技术力量强大的工程师队伍，掌握ABB机器人驱动器维修的核心技术，拥有先进的设备检测仪器平台和专业的故障排除维修方法，对ABB机器人驱动器进行芯片级维修，为您解决产品故障所导致生产停滞的燃眉之急。

ABB机器人伺服驱动器随着机器人频繁的使用以及时间的积累，不免会出现设备的耗损和破坏，导致ABB机器人不能正常运作，ABB机器人驱动模块，控制器维修常见故障包括：

34200 与所有驱动单元的通信中断

34202 与ABB机器人驱动单元的通信中断

34251 输入电源的相位缺失

34252 输入电源缺失

34255 整流器温度错误

34256 整流器温度报警

34257 泄流电阻电路开路

34258 泄流电阻电路短路

34261 整流器驱动错误

34262 输入电源频率警告

34263 整流器驱动错误

34264 整流器涌入限制功能在“电机打开”状态下被激活

34265 直流链路短路错误

34266 整流器涌入限制功能和泄流电阻处于活动状态

34267 连接了太多的整流器

凯惠服务优势：我公司有ABB机器人驱动模块维修专业的软件和硬件工程师配套服务，以及自主研发的ABB机器人驱动模块测试平台，免费测试故障。

凯惠售后保证：保证ABB机器人驱动模块维修件都经过专业检测，有安装到ABB机器人上测试，确实送到客户方能正常使用，避免无法测试返修给客户带来设备测试风险和停机时间损失。24小时故障咨询热线：18613058589陈工

随叫随到，真诚欢迎你的来电，你的光临。