

博罗发电机出租

产品名称	博罗发电机出租
公司名称	东莞市洪鼎机电设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	主营:博罗发电机租赁 更多关键词:博罗柴油发电机出租 产地:博罗
公司地址	东莞市大朗镇沙步村金朗南路556号三楼
联系电话	13826961866 13825792857

产品详情

博罗发电机出租，博罗柴油发电机出租，博罗哪里有发电机出租？

请找洪鼎机电设备有限公司，联系热线：138-2696-1866-张先生

本公司可根据客户的要求供应各种不同规格不同品牌的博罗发电机出租与销售业务，承诺提供具有耗油量低、经济实用、经久耐用、可靠性高的柴油发电机给客户使用，精心为您提供博罗发电机出租方案，让您消费得放心，用得贴心。博罗发电机出租当天送货上门，包安装调试，并有柴油和电缆线供应，客户可根据自己的用电情况选择日租、月租或年租。我们坚持以质量求生存、以品种求发展争创一流品牌，把“不断追求完美，服务承诺永恒”作为公司的质量方针，具有先进的技术研发和工艺装备的实力，并拥有一支技术精湛训练有素的今后服务队伍。将以一流的管理、一流的产品、一流的服务奉献给广大的用户。

博罗发电机出租中性线对地有异常电压 （1）正常情况下，由于高次谐波影响或制造工艺等原因造成各磁极下的气隙不均、磁势不等而出现的很低电压，若电压在一至数伏，不会有危险，不必处理。（2）发电机绕组有短路或对地绝缘不良，导致电设备及发电机性能变坏，容易发热，应及时检修，以免事故扩大。（3）空载时中性线对地无电压，而有负荷时出现电压，是由于三相不平衡引起的，应调整三相负荷使其基本平衡。

博罗发电机出租电流过大 （1）负荷过大，应减轻负荷。（2）输电线路发生相间短路或接地故障，应对线路进行检修，故障排除后即可恢复正常。

博罗发电机出租端电压过高

- (1) 与电网并列的发电机电网电压过高，应降低并列的发电机的电压。
- (2) 励磁装置的故障引起过励磁，应及时检修励磁装置。

博罗发电机出租功率不足 由于励磁装置电压源复励补偿不足，不能提供电枢反应所需的励磁电流，使发电机端电压低于电网电压，送不出额定无功功率，应采取下列措施： (1) 在发电机与励磁电抗器之间接入一台三相调压器，以提高发电机端电压，使励磁装置的磁势逐渐增大。

(2) 改变励磁装置电压磁通势与发电机端电压的相位，使合成总磁通势增大，可在电抗器每相绕组两端并联数千欧、10W的电阻。

- (3) 减小变阻器的阻值，使发电机的励磁电流增大。