

四轴联动加工中心 四轴对外加工生产

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 四轴联动加工中心 四轴对外加工生产 |
| 公司名称 | 泊头市力创机械设备制造有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头市泊镇周庄 |
| 联系电话 | 0317-8299521 13722703222 |

产品详情

一般工件在空间未定位时，有六个自由度， $X\ Y\ Z$ 三个线性位移自由度和与其对应的 $A\ B\ C$ 三个旋转位移自由度。六个自由度通常用笛卡尔直角坐标系的 $X\ Y\ Z$ 来表达三个线性轴，用与其对应的 $A\ B\ C$ 来表达三个旋转轴。诸如多轴数控机床，也就是加工中心在设计时，需要根据加工对象规划设置轴数。市面比较常见的是三轴数控加工中心，其具有 $X\ Y\ Z$ 三个线性位移轴。所谓四轴加工中心一般是加了一个旋转轴，通常称为第四轴。相应的加工中心就是四轴加工中心。