

混凝土模块，混凝土模块砖

产品名称	混凝土模块，混凝土模块砖
公司名称	保定市清苑区建业模盒模具加工厂
价格	6.50/块
规格参数	模块:模块砖 MY11:314*240*170 河北:保定
公司地址	河北省保定市清苑区阎庄乡梁庄村
联系电话	13930890824 15830442999

产品详情

混凝土模块，混凝土模块砖，混凝土模块厂家污水管道设计根据**市河西排水工程规划的要求进行设计。管材及接口：雨水管道采用 级钢筋砼圆管，管道接口采用钢丝网水泥砂浆抹带接口。污水管道采用 级承插口钢筋砼圆管，管道接口采用水泥砂浆抹带接口。跌水井：采用竖槽式跌水井，按国标S234(井底为流槽形式)。检查井为砖砌圆形雨水检查井，井盖采用防盗球墨铸铁井盖，且检查井盖与地面相平。隧道病害主要表现为仰拱破损、翻浆冒泥、道床下沉等形式，混凝土模块，混凝土模块砖，混凝土模块厂家如何利用有效的手段彻底解决现有病害是隧道整治的关键。分析了隧道增设检查井解决病害的方法、设计原理，结合工程实例利用有限元分析法对增设检查井解决隧道病害原理进行检验算，论证了结构的安全、施工的可行。雨污合流制，排水管道布置与道路走向基本相同，具体布置为：P1~P16段顺道路坡向接入人民广场三期改造已建检查井Y5，混凝土模块，混凝土模块砖，混凝土模块厂家道路内排水管布置于右通道边。由于左右通道起点段与标高相差较大，在左通道起点段增设一段排水管道P17~P21收集雨水，P17~P21段顺接道路坡向接入右通道排水管检查井P31，右通道排水管排至通道出口处，转入C匝道人行道下，混凝土模块，混凝土模块砖，混凝土模块厂家最终接入道路东侧的地下大水沟检查井P061000C；P46~P50段起点接人民广场三期改造已建检查井Y12，排入人民广场三期改造已建检查井W21。P51~P61段接入右通道排水检查井P41。P64~P68段顺道路坡向接入下游市政排水管网。排水管道均采用国标 级钢筋砼管，D300排水管共675m，D500排水管共765m，排水检查井共68座，双篦雨水口97个，预留管线过街地沟两条共52m长