

新型空心水泥砖免烧砖机设备，铭达重工热销中

产品名称	新型空心水泥砖免烧砖机设备，铭达重工热销中
公司名称	河南铭达重工机械有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:铭达 型号:TF-Q12-18 产地:郑州
公司地址	郑州市上街区310国道与金华路交叉口向西200米路北
联系电话	13783511175

产品详情

产品介绍：

免烧砖机是生产设备中的一种称呼，在生产砖的过程中，有别于传统烧窑制砖的工艺，通过液压成型的，不需要烧制工程，结合国内外同类特点和市场需要设计制造的新型制砖设备，具有结构紧凑、压制力大、刚性强、全密封防尘，循环润滑，操作简单，产量高，经久耐用的特点，免烧砖机的喂料机变速、回转盘转动等部位采用最先进技术，传动力大，运转平稳，到位准确，维修率低等优点，主要用于粉煤灰、河沙、海沙、山沙、矿粉、炉渣、石粉、煤渣、煤矸石、尾矿渣、化工渣等为主要原料

免烧砖机添加一定比例的水泥或白灰等胶结材料进行砖的压制成型，根据模具不同可压制外形为标准砖、多孔砖、盲孔砖、空心砖、路面砖及特殊需求的砖类；根据后期养护工艺可分为自然养护的免烧砖和蒸压养护的蒸养砖等，是符合国家产业政策及国家新型墙体材料改革倡导的环保型墙体材料加工设备。

免烧砖机维修保养：

- 一、要设立设备维修与保养机构，并有专门的维修保养人员，明确其职责，要进行上岗前的技术培训，不合格者不能上岗；
- 二、要有设备维修与保养计划，在制定全年生产经营计划的同时，必须制定出设备的维护保养计划，做到时间上、资金上、人力上的落实落实到位；
- 三、必要的备件储备是不可少得，备齐不备足；
- 四、要有维修与保养的真实记录，要成立故障诊断小组。分析故障出现的原因、研究排除的措施。要做到三不放过：原因不明不放过；责任不清不放过；没有收受到教育不放过；

五、要制定适合本企业的设备维修与保养制度，事事有人干，确保设备运行正常。

河南铭达重工机械有限公司作为长时间专业生产免烧砖机的厂家，如果了解更多有关免烧砖机设备产品信息，全自动免烧砖机可以随时和我们联系，我们将以一流的服务，和高质量的产品让你达到最理想的效果!