

## 稳压设备装置 立式消防泵 配套控制柜 增压泵

产品名称	稳压设备装置 立式消防泵 配套控制柜 增压泵
公司名称	上海诚械机电设备制造有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	上海诚械泵业:流量20L/S XBD12.0/26-100L:扬程120米 上海:功率75KW
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K74
联系电话	13587722247

## 产品详情

稳压设备装置 立式消防泵 配套控制柜 增压泵XBD12.0/26-100L

c 供水用途的,由柴油机驱动,额定压力为0.85MPa,额定流量为30L/s的深井消防泵组,其型号为XBC8.5/30GJ

d

汽油机驱动,额定压力为0.80MPa,额定流量为10L/s的手抬机动消防泵组,其型号为JBQ8.0/10

中华人民共和国国家标准GB 6245-2006 消防泵 Fire pumps

## 故障诊断

编辑

通常消防泵在检修过程中，消防泵故障的诊断是一个关键的环节，  
以下给出几种常见故障及消除措施，供大家有的放矢地进行消防泵故障的诊断。

## 1、无液体提供，供给液体不足或压力不足

### 1) 泵没有注水或没有适当排气

消除措施：检查泵壳和入口管线是否全部注满了液体。

### 2) 速度太低

消除措施：检查电机的接线是否正确，电压是否正常或者透平的蒸汽压力是否正常。

### 3) 系统水头太高

消除措施：检查系统的水头（特别是磨擦损失）。

### 4) 吸程太高

消除措施：检查现有的净压头

### 5) 叶轮或管线受堵

消除措施：检查有无障碍物。

### 6) 转动方向不对

消除措施：检查转动方向。

### 7) 产生空气或入口管线有泄漏

消除措施：检查入口管线有无气穴和/或空气泄漏。

8) 填料函中的填料或密封磨损，使空气漏入泵壳中

消除措施：检查填料或密封并按需要更换，检查润滑是否正常。

9) 抽送热的或挥发性液体时吸入水头不足