

# 注塑机伺服电机维修一站式服务

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 注塑机伺服电机维修一站式服务                  |
| 公司名称 | 深圳市创科伺服电机维修有限公司                 |
| 价格   | .00/个                           |
| 规格参数 | 注塑机:1<br>伺服电机维修:1<br>伺服电机维修:1   |
| 公司地址 | 深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头老村路8号<br>厂房3栋三层 |
| 联系电话 | 15914168901                     |

## 产品详情

P60系列电机型号：

P60B13050HXS00 ; P60B13050HBS00 ; P60B13100HXS00 ; P60B13100HBS00 ; P60B13150HXS00 ;

P60B13150HBS00 ; P60B13200HXS00 ; P60B13200HBS00 ; P60B15300HXS00 , P60B15300HBS00 ;

P60B18200HXS00 ; P60B18200HBS00 ; P60B18350HXS00 ; P60B18350HBS00 ; P60B18450RXS00 ;

P60B18450RBS13 ; P60B18550RXS00 ; P60B18550RBS00 ; P60B22550MXS00 ; P60B22550MBS00 ;

P60B18750RXS00 ; P60B18750RBS00 ; P60B22700SXS00 ; P60B22700SBS00 ; P60B2211KBXS00 ; P60B2215KBX  
S00 P60B2215KBXS00

P10系列电机型号：

P10B13050HXS00 ; P10B13050HBS00 ; P10B13100HXS00 ; P10B13100HBS00 ; P10B13150HXS00 ;

P10B13150HBS00 ; P10B18200HXS00 ; P10B18200HBS00 ; P10B18350BXS20 ; P10B18350BBS00 ;

P10B18450BXS00 ; P10B18450BBS00 ; P10B18550MXS00 ; P10B18550RBS00

P30系列电机型号：

P30B04003DXS00 ; P30B04003DBS00 ; P30B04005DXS00 ; P30B04005DBS00 ; P30B04010DXS00 ;

P30B04010DBS00 ; P30B04020DXS00 ; P30B04020DBS00 ; P30B04040DXS00 ; P30B04040DBS00 ;

P30B04075DXS00 ; P30B04075DBS00

P50系列电机型号：

P50B03003DXS00 ; P50B03003DBS00 ; P50B04006DXS00 ; P50B04006DBS00 ; P50B04010DXS00 ;

P50B04010DBS00 ; P50B05010DXS00 ; P50B05010DBS00 ; P50B05020DXS00 ; P50B05020DBS00 ;

P50B07020DXS00 ; P50B07030DXS00 ; P50B07030DBS00 ; P50B07040DXS00 ; P50B07040DBS00 ;

P50B08050DXS00 ; P50B08050DBS00 ; P50B08075DXS00 ; P50B08075DBS00 ; P50B08100DXS00 ;

P50B08100DBS00

p60b13200bxs00 P50B08100DXS4Y Q1AA06040DXS24M

P10B13100HXS2J ; P10B13050HXS00 ; P10B13050HBS00 ; P10B13100HXS00 ; P10B13100HBS00 ;

P10B13150HXS00 ; P10B13150HBS00 ; P10B18200HXS00 ; P10B18200HBS00 ; P10B18350BXS20

P10B18350BBS00 ; P10B18450BXS00 ; P10B18450BBS00 ; P10B18550MXS00 ; P10B18550RBS00 ;

P20B10250PYS16 ; P20B13500FXSH1E ; P20B13500FXSH0E ; P20B13500FXS0E ; P20B10150HXSH1

P30B08020DXS8TM ; P30B04003DXS00 ; P30B04003DBS00 ; P30B04005DXS00 ; P30B04005DBS00

; P30B04010DXS00 ; P30B04010DBS00 ; P30B04020DXS00 ; P30B04020DBS00 ; P30B04040DXS00

; P30B04040DBS00 ; P30B04075DXS00 ; P30B04075DBS00 ; P30B06010DX371M ;

P30B06010DXSAG ; P30B08075DXD500G ;

P50B03003DXS00 ; P50B03003DBS00 ; P50B04006DXS00 ; P50B04006DBS00 ; P50B04010DXS00 ;

P50B04010DBS00 ; P50B05010DXS00 ; P50B05010DBS00 ; P50B05020DXS00 ; P50B05020DBS00 ;

P50B07020DXS00 ; P50B07030DXS00 ; P50B07030DBS00 ; P50B07040DXS00 ; P50B07040DBS00 ;

P50B08050DXS00 ; P50B08050DBS00 ; P50B08075DXS00 ; P50B08075DBS00 ; P50B08100DXS00 ;

P50B08100DBS00 ; P50B07020DCS07 ; P50B07040DXS4E ; P50B07040DCS81 ; P50B07030DC507 ;

P50B07030DXNSC ; P50B04006DXS07 ; P50B04010DXS4E ; P50B05010DXS79 ; P50B08075DXS80 ;

P50B07040DX07 ; P50B08040DXNSC ; P50B04010DXS07 ; P50B08075DCLBB ; P50B04007AXL7K ;

P50B05020PXS00 ; P50B07040DXS07 ; P50BC4006DCSU7 ; P50B03003DXS4E ; P50B05010DXS20F

; P50B03003DXS07 ; P50B07040DXS3T ; P50B08050DXS07 ; P50B080750XS16 ;

P50B07040FXSS1 ; P50B07030DXS07 ; P50B0703DXNSC ; P50B07030DXS07 ; P50B07040DXSS07 ;

P50B03003PXS22 ; P50B075DXS4Y ; P50B03001DXS24 ; P50B07030DXS00 ; P50B07030DXS4E ;  
P50B08075HXS6L ; P50B07020DXS20 ; P50B07030DX2U ; P50B07030DCNSC ; P50B07040DXNSC ;  
P50B05010DCNSC ; P50B08075DXS4Y ; P50B08100VCL9S ; P50B07020DXNSC ; P50B03003DXS2B ;  
P50B07040HCS00M ; P50B08075DBA00M ; P50B04010DCS4E ; P50B04006DXS21 ;  
P50BA2004DXS20 ; P50B07040DX00 ; P50B07030DXSS1 ; P50B08050DXSS1 ; P50B08100DBSS5 ;  
P50B0410DXS07 ; P50B0510DXS79 ; P50B03003DCY9M ; P50B05020DCY9R ; P50B08100VCXS9 ;  
P50B08100VCLBB ; P50B05020DXS89 ; P50B05010DXS6D ; P50B07020DXS6D ; P50B05010DXL9U  
; P50B05020DXS4E ; P50B08100HCSSB ; P50B04007DXL60 ; P50B04010DCXS9 ; P50B04007DCL21  
; P50B05020DCL69 ; P50B04007ACL6A ; P50B03003ACL60 ; P50B05010DXX38 ; P50B04007DCL61  
; P50B04010DCS07 ; P50B04006DXS4F ; P50B05020DXS07 ; P50B02002DXS07 ; P50B08075DXS07  
; P50B08050DXS00 ; P50B08075HXS00 ; P50B04006DCS6F ; P50B05010DXS50 ; P50B0410DCXS9  
; P50B05010DCL20 ; P50B07050DCL60 ; P50B07050DCLA1 ; P50B05020DCL61 ; P50B05020DCL21  
; P50B07050DCL20 ; P50B07040DCXS9 ; P50B04007DCL60 ; P50B007050DCL60 ;  
P50B08100DBS00 ; P50B07030PXS00 ; P50B07050DCL8L ; P50B050DXS0F ; P50B08050DCS00 ;  
P50B08040DXN ; P50B07020PXS50 ; P50B07040DCNSC ; P50B03006DXSCV ; P50B020DXS4E ;  
P50B010DXS20 ; P50B02002AXS27 ; P50B02002BXS27 ; P50B020021XS25 ; P50B08100DXS44 ;  
P50B05020DCSOOM ; P50B05020DCSOO ; P50B05020DXS50 ; P50B05020DXS00M ;  
P50B05010DXS390V ; P50B05010DXL9U ; P50B04010DCL9W ; P50B05020DXS2 ; P50B05020DCS07  
; P50B05020DCS4E ; P50B07020DXS07 ; P50B04006DXS4E ; P50B05020DXS20 ; P50B04006DCS6F  
; P50B04006DCS07 ; P50B07040DXS00M ; P50E05010DCS20 ; P50B05010DXS20 ; P50B07040DXS4E ; P50B0  
5020DCS00M ; P50B02002DXS28 ; P50B03003DXL9X ; P50B05020DCS50  
; P50B08100DXS4Y ; P50B05010DX500 ; P50B07030DXG5 ; P50B04006DXNSC ; P50B04006DXSON  
; P50B04006DXS4E ; P50B05010DCS20 ; P50B08075DBSS5 ; P50B07030DCS4E ; P50C08075HCS20  
; P60B2215KBXS00 ; P60B2211KBXS00 ; P60B13050HXS00 ; P60B13050HBS00 ; P60B13100HXS00  
; P60B13100HBS00 ; P60B13150HXS00 ; P60B13150HBS00 ; P60B13200HXS00 ; P60B13200HBS00  
; P60B15300HXS00 , P60B15300HBS00 ; P60B18200HXS00 ; P60B18200HBS00 ; P60B18350HXS00

; P60B18350HBS00 ; P60B18450RXS00 ; P60B18450RBS13 ; P60B18550RXS00 ; P60B18550RBS00 ;  
P60B22550MXS00 ; P60B22550MBS00 ; P60B18750RXS00 ; P60B18750RBS00 ; P60B22700SXS00 ;  
P60B22700SBS00 ; P60B13150BBS0JE ; P60B18550RCV21 ; P60B13100BXS0JE ; P60B13200HXV24  
; P60B13150HCV21 ; P60B22700SCS12 ; P60B13200BXSDE ; P60B22700SCS00 ; P60B13200BXS00  
; P60B13200BXS00 ; P60B13150HBS0JE ; P60B13100HC226 ; P60B22700SCS12 ; P60B18350HXV20  
; P60B22700SCS00 ; P60B13200BXS00 ; P60B13150HBS0JE ;

Q1AA10150HXS0YKM ; ; Q1AA07075DXS35 ; Q2AA05020DCS2C ; Q2AA07030DCS2D ;

Q2AA04006DXS2C ; Q2GA04006VXS2C ; Q2AA04006DCS2E ; Q2AA07050DXS2E ;

Q2AA07030DXS2D ; Q2AA04006DCS2C ; Q2AA07040DXD00 ; Q2AA08100DXS2E ;

Q2AA08075DCS2E ; Q2AA0502DXS2C ; Q2AA0703DXS2E ;

Q2AA03006DCS2C ; Q2AA08075DCS2D ; Q2GA04002SXS2C ; Q2AA0703DXS2D ; Q2AA08075DXS2E ; Q2  
AA07040DXS22 ; Q2AA04006DXS2C ; Q2GA04006VXS2C ; Q2AA04010DXS2C ;

Q2AA04006D0S2C ; Q2AA04006DXS2C ; Q2AA04010DXS2C ;

65ZBM020DXSS2 ; 65BM030HXE00 ; 65BM040HBRSA ; 65BMA14FXEEV ; 65BM030HBRSA ;

68ZBM065HXS70 ; 65ZBM030HXS24EU ; 65BM030HXAF6 ; 65BM030HXAF3 ; 65MB020HXE00 ;

65MB020HXE0012812 ; 65MB020HXE0005908 ; 65BM035BBE00 ; 65BM140BBE00 ; 65BMD07FXE0E

; 65BMA14FXE0E ; 65BM003HBRSA ; 65BM040HBRSA ; 65ZBM030HXSS0 ; 65BM010CBRA1 ;

65BM007FXE00 ; 65BM010FXE00 ; 65BM030HXEF9 ; 65BM007HBE00 ; 65BM010HXE00 ;

65BM010HBE00 ; 65BM030HXE00 ; 65BM003HXE00 ; 65BM030HXEEM ; 65BMA14FXE0E ;

65BM007FXE0V ; 65BM010HXED7 ; 45BM007HBC10 ; 45BM014ABC11 ; 61BM090BXAT0 ;

61BM120RXEA0 ; 62BM080FXSU4 ; 66BM014HBRM0 ; 68ZBM065HXS70 ; 69BM1222HBRY