

# BW 英思科 华瑞 梅思安气体报警器维修与保养

产品名称	BW 英思科 华瑞 梅思安气体报警器维修与保养
公司名称	济南鼎聚盛电子科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市历下区龙鼎大道锦屏家园81号楼2-302
联系电话	15064121956

## 产品详情

### BW 英思科 华瑞 梅思安气体报警器维修与保养

气体报警器广泛用于保护人体生命安全,为了气体报警器的准确定期标定,测试检测传感器好坏,我公司有专业维修人员二名,给您提供最优质的服务.

最专业的维修

最快速的维修

工程师电话专业维修/供应各种气体报警器/报警器/探测器,

加拿大BWMC2-4, GAXT-X系列MAXXTII,英思科T40 m40 MX4, 霍尼韦尔XP x4、

氧气传感器寿命大约2年, 气体传感器3-5年 pid传感器5年 IR传感器5年以上

气体报警器的维修保养

一、注意经常性的校准和检测:有毒有害气体报警器也同其它的分析报警器一样,都是用相对比较的方法进行测定的。因此,随时对仪器进行校零,经常性对仪器进行校准都是保证仪器测量准确的必不可少的工作。二、注意各种不同传感器间的检测干扰:一般而言,每种传感器都对应一个特定的检测气体,因此,在选择一种气体传感器时,都应当尽可能了解其它气体对该传感器的检测干扰。三、注意各类传感器的寿命:一般来讲,在便携式仪器中,LEL传感器的寿命一般可以使用三年左右;光离子化报警器的寿命为四年或更长一些;电化学特定气体传感器的寿命一般在一年

到两年；氧气传感器的寿命大概在一年左右。电化学传感器的寿命取决于其中电解液的干涸,所以如果长时间不用,将其密封放在较低温度的环境中可以延长一定的使用寿命。固定式仪器由于体积相对较大,传感器的寿命也较长一些。 四、注意报警器器的浓度测量范围：各类有毒有害气体报警器都有其固定的检测范围。只有在其测定范围内完成测量,才能保证气体报警器准确的进行标定。