

C98043-A7001-L2接地短路维修

产品名称	C98043-A7001-L2接地短路维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

C98043-A7001-L2接地短路维修

记得早在上世纪的90年代中末期，西安电力电子技术研究所曾经做过一次关于IGBT功率器件的研究学术交流。那时，国内的IGBT正处于研发阶段，国外的产品用的比较普及，而国内的还没有推广产品，那个时期，国内的可控硅器件已经相当的成熟了，多大功率都有，IGBT还不行。记得当时讲演的一个工程师就说，他们做实验，IGBT不怕短路，短路了没输出，快速关断。可IGBT特别怕热，如果散热不好，很容易炸。所以，对那次交流活动的內容记忆特别深。也知道IGBT的软肋是什么了。

西门子直流调速器维修范围：西门子6RA24系列、6RA28系列、6RA70系列；

欧陆直流调速器范围：IS3系列、SSD590系列、SSD591系列、SSD590+系列、SSD590C、SSD590P、SSD512C、SSD514C系列；

伦茨直流调速器维修范围：9300系列、8200系列、82EV系列、82MV系列；

ABB直流调速器维修范围：DCS400系列、DCS500系列、DCS501系列、DCS502系列、DCS800系列；

原装现货西门子主板C98043-A7001-L2

供应原装现货西门子主板C98043-A7001-L2

供应原装现货西门子主板C98043-A7001-L2现货销售6FX2001-5FS24A5E00755411FZ2400R17KE3-B9-S1B43564-S9488-M004ESM2000-70411FK7063-5AF71-1KH56SL3325-1TG41-3AA36RY1701-0AA08变频器风机6RA7091-6DS22-06SE7023-8ED516SE7022-6TP606SE7014-0TP506GA7010-1SM766AV6642-0BC01-1AX1C98043-A7004-L26RA7085-6DS22-0请需要以上产品的客户，大量库存，价格优惠

西门子直流调速维修常见故障：无显示、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错、速度不稳、不出力、输出电压低、烧可控硅、无励磁电压、烧保险、无显示、F

031、F005、F068、F052、F004、FO11、F042等故障；

2.欧陆直流调速器维修常见故障：无显示、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等；

3.伦茨直流调速器维修常见故障：无显示、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等；

4.ABB直流调速器维修常见故障：无显示、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等；

5.安萨尔多直流调速器维修常见故障：P-0(缺相)、P-1(外部保护)、P-2(过流)、P-3(看门狗)、P-4(过压)、P-5(电机失磁)、P-6(测速丢失)、P-7(风机故障)、P-8(电机热保护)、P-9(变流器热保护)、P-A(串行通讯故障)、P-B(电机大转速)、P-C(电源电压超出范围)、P-D(电机堵转)、P-E(桥臂故障)等；