

全自动水泥免烧砖机工作原理，新型空心砖机

产品名称	全自动水泥免烧砖机工作原理，新型空心砖机
公司名称	河南铭达重工机械有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:铭达 型号:TF-Q12-18 产地:河南
公司地址	郑州市上街区310国道与金华路交叉口向西200米路北
联系电话	13783511175

产品详情

产品介绍：

免烧砖机是生产设备中的一种称呼，在生产砖的过程中，有别于传统烧窑制砖的工艺，通过液压成型的，不需要烧制工程，结合国内

外同类特点和市场需要设计制造的新型制砖设备，具有结构紧凑、压制力大、刚性强、全密封防尘，循环润滑，操作简单，产量高，经久

耐用的特点，免烧砖机的喂料机变速、回转盘转动等部位采用最先进技术，传动力大，运转平稳，到位准确，维修率低等优点，主要用于

粉煤灰、河沙、海沙、山沙、矿粉、炉渣、石粉、煤渣、煤矸石、尾矿渣、化工渣等为主要原料

免烧砖机添加一定比例的水泥或白灰等胶结材料进行砖的压制成型，根据模具不同可压制外形为标准砖、多孔砖、盲孔砖、空心砖、路面

砖及特殊需求的砖类；根据后期养护工艺可分为自然养护的免烧砖和蒸压养护的蒸养砖等，是符合国家产业政策及国家新型墙墙体材料改

革倡导的环保型墙体材料加工设备。

免烧砖机维修保养：

一、要设立设备维修与保养机构，并有专门的维修保养人员，明确其职责，要进行上岗前的技术培训，不合格者不能上岗；

二、要有设备维修与保养计划，在制定全年生产经营计划的同时，必须制定出设备的维护保养计划，做到时间上、资金上、人力上的落实

落实到位；

三、必要的备件储备是不可少得，备齐不备足；

四、要有维修与保养的真实记录，要成立故障诊断小组。分析故障出现的原因、研究排除的措施。要做到三不放过：原因不明不放过；责

任不清不放过；没有收受到教育部放过；

五、要制定适合本企业的设备维修与保养制度，事事有人干，确保设备运行正常。