

桔皮、皱纹及缩孔

产品名称	桔皮、皱纹及缩孔
公司名称	苏州旭丰塑胶电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区望亭镇新埂村华宇路25号
联系电话	0512-65086573 18962138200

产品详情

苏州塑胶喷涂加工厂家喷涂作业中所发现的问题。

桔皮、皱纹：湿膜未能充分流展平滑即已干燥形成的似桔皮状的痕迹。

形成原因及解决措施

1、喷涂时，施工黏度太高，喷枪口径大小不适合，导致雾化程度不够。

——调配油漆黏度适中，合理选择喷枪口径

2、喷枪离工件距离过远，导致湿膜不能充分流平

——喷枪垂直于物面，离物面距离20-30cm为宜

缩孔：涂料施工后，湿膜在流平过程中出现回缩，成小圆形地裸露出底层

形成原因及解决措施

湿膜上下部分表面张力不同，在成膜过程中，上层湿膜的表面张力低于下层湿膜的表面张力时就会发生缩孔。

——改善湿膜的流展性能，降低涂料的表面张力

——底材表面除净油污