

# 西门子802S系统开机卡住了修理

产品名称	西门子802S系统开机卡住了修理
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	800.00/台
规格参数	西门子:西门子数控系统维修 802S:西门子802S数控系统维修 德国:西门子进口机床维修
公司地址	上海市金山区漕泾镇致富路7号9幢125室（注册地址）
联系电话	15221690326 18202126385

## 产品详情

西门子802S系统开机卡住了修理，数控西门子系统维修，维修数控系统维修，西门子数控西门子系统修理，西门子加工中心维修,西门子数控铣床维修,西门子数控磨床维修,西门子数控系统维修公司，大量西门子数控原装配件,专业全套数控测试平台,西门子802C数控面板维修,西门子802S数控系统维修，西门子802D数控面板维修,西门子840D数控系统维修,西门子810T数控面板维修,西门子810M数控面板维修，西门子数控驱动模块6SN1123维修,西门子6FC数控驱动器维修,西门子6FC电机驱动器维修，西门子6SN1145电源模块维修，西门子功率模块维修,西门子数控面板运行中给611模块报故障维修,西门子数控操作屏黑屏维修、开机启动不了维修,启动报故障维修,西门子数控系统伺服电机抖动维修,西门子数控系统伺服编码器维修,西门子数控机床运行中6SN1145模块亮红灯维修。

西门子802S系统开机卡住了修理，如果监控灯闪烁频率为1Hz，则EPROM有故障，如果闪烁频率为2Hz，则PLC有故障，如以4Hz频率闪烁，则保持电池报警，表示电压已不足，表示操作面板的接口板03731板有故障或CRT有故障。版本1233：PLC-MD2001bit4=1；穿孔纸带信息不能输入，其原因有：操作面板上钥匙开关在关的位置，从而造成纸带程序不能输入；如果0384号板上的数据保护开关不在释放位置时，不能输入数据纸带；如果不能输入L80～L99和L900～L999号子程序，则多是由于PLC与NC接口信号Q64·3为“1”（循环禁止）引起的，停止位错误，波特率设定错误；阅读机有故障；机床数据错误。修改完上述机床数据后，需做NCK RESET操作，SIN840D数控系统关机重启，使修改后的机床数据生效。这时，改轴就变为半闭环控制轴，可临时使用机床，待光栅尺修复后，将上面的机床数据改回原来的值即可。公司专业维修西门子801系统维修、工控机维修故障包括：维修故障包括：按键损坏，电源板故障、高压板故障，液晶故障、主板坏、上电黑屏、花屏、暗屏、触摸失灵，不能正常开机、触摸问题、按键问题、屏幕显示问题（屏碎、花屏、白屏、黑屏等）、通讯问题（触摸无反应、触摸反应慢等）、电源故障、主板问题、系统问题等工控机无法安装操作系统；工控机按下开关，可以看到指示灯亮，但屏幕无显示；工控机开机屏幕出现英文或数字报错，无法进入系统；工控机不识别光驱、硬盘、软驱、串口、并口、网卡口等；工控机按下开关，没有任何反应（无法开机）；工控机经常死机、掉电或自动重启；工控机密码遗忘，无法进入系统；工控机电池无法充电；维修西门子数控系统。维修系统包括802S数控系统、802C数控系统、802D数控系统、810T数控系统、810M数控系统、810D数控系统、西门子840D数控系统维修，SINUMERIK 801,SINUMERIK 802S base line，SINUMERIK 802C base line维修西门子PCU20

、PCU50、PCU70、NCU.、6SN1118、6SN1112、6SN1123、6SN1145、6SN1146、触摸屏、显示器、MCP  
操作面板、手轮、伺服控制器、PLC维修。