

西门子触摸屏COM口不能通讯维修

产品名称	西门子触摸屏COM口不能通讯维修
公司名称	雷煜自动化
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:触摸屏不能与PLC通讯 型号:西门子人机界面维修 成都维修电话:13880330065
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

产品详情

西门子触摸屏COM口不能通讯维修

西门子触摸屏维修公司，MP370不能通讯维修、西门子触摸屏MP270不能通讯维修、西门子触摸屏MP377不能通讯维修、MP270B通讯口维修、TP27触摸屏黑屏维修、TP7不能触摸维修、TP178micro液晶屏不亮维修、TP177A维修、TP177B维修、TP170维修、TP270维修、TP277维修、TP37维修、OP3维修、OP5维修、OP15维修、OP7维修、OP17维修、OP20维修、OP27维修、OP77维修、OP177B维修、OP270维修、OP170B维修、OP277维修、OP77维修、OP37维修、OP35维。

西门子触摸屏COM口不能通讯维修可解决的问题包括：触摸屏上电无反应，上电烧保险，上电蓝屏，通电几分钟后屏幕变为蓝屏，主板故障，屏幕偏黑，通讯时有时无，触摸失灵，有时白屏，触摸面板故障，黑屏，死屏，电源故障，液晶故障，触摸面板损坏，触控正常但主板程序无反应，触摸不良，触摸失灵；操作灵敏度不够，上电无任何显示，PWR灯不亮但其他一切正常，双串口无法通讯，主板松动，485串口通讯不良，触摸屏上电无反应，通讯不良，画面不能切换，触摸死机等。

西门子OP277死机维修,通讯不上维修,按不动维修，西门子触摸屏维修，可解决西门子触摸屏常见故障：黑屏、花屏、按触摸屏无反应或反应慢、内容错乱、进不了系统界面、无背光、背光暗、有背光无字符、不能通信、按键无反应；

西门子触摸屏COM口不能通讯维修西门子触摸屏维修：6AV6642-0AA11-0AX0 (TP177A)、6AV6642-0BC01-1AX0 (TP177B)、6AV6642-0BA01-1AX0 (TP177B)、6AV6642-0DC01-1AX0 (OP177B)、6AV6642-0DA01-1AX0 (OP177B)、6AV6643-0BA01-1AX0 (OP277-60)、6AV6643-0AA01-1AX0 (TP277-6)、6AV6643-0CB01-1AX1 (MP277-8)、6AV6643-0DB01-1AX1 (MP277-8)、6AV6643-0CD01-1AX1 (MP277-10)、6AV6643-0DD01-1AX1 (MP277-10)、6AV66440AA012AX0、(MP377 12") 6AV66440AB012AX0 (MP377 15")、6AV66440AC012AX0 (MP377 19")、6AV66440BA012AX0 (MP377 12")、6AV6545-0BA15-2AX0 (TP170A)、6AV6545-0BB15-2AX0

(TP170B)、6AV6545-0BC15-2AX0 (TP170B)、6AV6542-0BB15-2AX0
(OP170B) 6AV6545-0CA10-0AX0 (TP270-6)、6AV6545-0CC10-0AX0
(TP270-10)、6AV6542-0CA10-0AX0 (OP270-6)、6AV6542-0CC10-0AX0
(OP270-10)、6AV6542-0AG10-0AX0 (MP270B) 等触摸屏维修显示屏维修