

西门子触摸屏不能与PLC通讯维修

产品名称	西门子触摸屏不能与PLC通讯维修
公司名称	雷煜自动化
价格	666.00/台
规格参数	品牌:西门子触摸屏维修 型号:触摸屏维修公司 成都维修:触摸屏黑屏白屏花屏
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

产品详情

西门子触摸屏不能与PLC通讯维修，四川成都重庆西门子触摸屏维修公司，成都雷盛达电气设备提供变频器维修，触摸屏维修，直流调速器维修，伺服驱动器维修，伺服电机维修，PLC维修。上海西门子触摸屏坏维修，成都哪里维修西门子触摸屏，绵阳西门子触摸屏坏维修，苏州西门子触摸屏不能通讯维修，嘉兴西门子触摸屏维修，南通西门子人机界面维修，本公司提供西门子触摸屏维修，西门子人机界面维修，西门子显示屏维修，西门子数控面板维修，公司配件齐全，维修时间短（当天可修好），维修质量好，质保周期长，也可上门调试维修。

西门子触摸屏维修：TD200、TD400、KTP178、TP170A、TP170B、TP177A、TP177B、TP270、TP277、TP27、MP370、MP277、OP27、OP177B 电话：18521082189 李

西门子触摸屏常见故障现象维修：

- (1) 黑屏、花屏、白屏维修
- (2) 液晶屏老化所致，高压低，灯管老化维修
- (3) 液晶屏无显示，亮度看不清楚维修
- (4) 液晶屏显示竖条、显示横条维修
- (5) 通讯连接故障维修
- (6) 启动引导一半不动维修
- (7) 开机不能进入用户画面维修

(8) 触摸屏玻璃破损维修

(9) 更换触摸屏维修

(10) 触摸偏移维修

(11) 触摸屏不能触摸，或者一半可以触摸另一半不能触摸维修

(12) 触摸屏不能校准维修

(13) 触摸屏无背光维修

西门子触摸屏不能与PLC通讯维修西门子触摸屏维修型号：6AV6545-0AH10-0AX0 (MP270B-6)

6AV6545-0AG10-0AX0 (MP270B-10)、6AV6542-0DA10-0AX0 (MP370)、6AV6545-0DA10-0AX0

(MP370)、6AV6545-0DB10-0AX0

(MP370)、6FC5203-0AD10-0AA0、6FC5203-0AF00-0AA1 (OP010)、6FC5203-0AF22-0AA2

6FC5203-0AF01-0AA0 (OP010C)、6FC5203-0AF02-0AA0、6FC5203-0AF02-0AA1、6FC5203-0AF03-0AA0

(OP015)、6FC5203-0AF04-0AA0 (OP010S)、6FC5203-0AF22-0AA0、6FC5203-0AD12-0AA0、6AV3637-1

PL00-0AX0 (TP37)、6AV3627-1QL01-0AX0 (TP27-10) 6AV3607-1JC20-0AX1 (OP7\DP)、6AV3617-IJC

20-0AX1 (OP17\DP)、6AV3617-1JC00-0AX1 (OP17\PP)、6AV3617-IJC30-0AX1 (OP17/DP12) 6AV654

2-0BB15-2AX0 (OP170B)、6AV3525-1EA01-0AX0 (OP25)、6AV3627-1JK00-0AX0 (OP27)、6AV3627-1L

K00-1AX0 (OP27)、6AV3637-1LL00-0AX1 (OP37)、6AV3637-1ML00-0FX0 (OP37)、6AV3637-1ML00

-0CX0 (OP37)、6AV3637-1LL00-0FX1(OP37)、6AV3627-1QK00-2AX0(TP27-6)、6AV3627-1NK00-2AX0

(TP27-6)、6AV3607-1NH01-0AX0 (TP7)、6AV6545-0AA15-2AX0(TP070)、6AV6542-0CA10-0AX0(OP2

70 KEY-6) 6AV3627-1QK00-2AX0 (TP27)、6AV6545-0BA15-2AX0 (TP170A)、6AV6545-0BB15-2AX0 (T

P170B)、6AV6545-0BC15-2AX0 (TP170B)、6AV6545-0CA10-0AX0 (TP270)、6AV6545-0CC10-0AX0 (

TP270)、6AV6545-0AG10-0AX0 (TP270)、6AV6643-0AA01-1AX0(TP277-6)、6AV6545-0DA10-0AX0 (M

P370) 6AV6545-0DB10-0AX0 (MP370)、(6AV6545-0CA10-0AX0) TP270-6

6AV6542-0CA10-0AX0 (OP270-6)、6AV3627-1LK00-1AX0(OP17) 6AV3607-1JC20-0AX1(OP7)

、6AV6542-0DA10-0AX0(MP370)