

# 大同6RA7018装置不能启动F005报警维修

产品名称	大同6RA7018装置不能启动F005报警维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

## 产品详情

西门子变频器维修，西门子直流调速维修，西门子触摸屏维修，西门子伺服电机维修，西门子数控系统维修，西门子伺服控制器维修,西门子自动化设备配件销售。

SIMOREG 6RA70系列整流装置特点为体积小，结构紧凑。装置的门内装有一个电子箱，箱内装入调节板，电子箱内可装用于技术扩展和串行接口的附加板。各个单元很容易拆装使装置维修服务变得简单、易行。外部信号连接的开关量输入/输出，模拟量输入、输出，脉冲发生器等，通过插接端子排实现。装置软件存放闪（Flash）- EPPOM，使用基本装置的串行接口通过写入可以方便地更换。1.2功率部分：电枢和励磁回路电枢回路为三相桥式电路：

（1）单象限工作装置的功率部分电路为三相全控桥B6C。

（2）四象限工作装置的功率部分为两个三相全控桥（B6）A（B6）C。励磁回路采用单相半控桥B2HZ，额定电流15 - 800A的装置（交流输入电压400V时，电流至1200A），电枢和励磁回路的功率部分为电绝缘晶闸管模块，所以其散热器不带电。更大电流或输入电压高的装置，电枢回路的功率部分为平板式晶闸管。这时散热器是带电的。功率部分的所有接线端子都在前面。1.3通讯口下列串行接口可供使用：（1）U X300插头是一个串行接口，此接口按RS232或RS485标准执行USS协议，可用于连接选件操作面板0P1S或通过PC调试SMOVIS。

（2）主电子极端子上的串行接口，RS485双芯线或4芯线用于USS通信协议或装置对装置连接。（

3）在端子扩充板选件端子上的串行接口，RS485双芯线或4芯线，用于USS通信协议或装置对装置连接。

（4）通过附加卡（选件）的PROFIBUS-DP。

（5）经附加卡（选件）SIMOl ink与光纤电缆连接。

6ra70直流调速装置报F001维修，西门子直流调速器电子板故障维修，西门子直流调速装维修公司，一擎自动化专业维修6RA7075西门子直流调速，直流调速装置常见故障，速度不

稳，不出力，输出电压低，烧可控硅，无励磁电压，烧保险，无显示F031,F005,F068,F052，F004，FO11,F042等故障，上海雷煜自动化科技专业维修以上故障，配件齐全，技术一流，可上门维修。

西门子6RA70维修，6RA7018维修，6RA7025维修，6RA7028维修，6RA7031维修，6RA7075维修，6RA7078维修，6RA7081维修，6RA7085维修，6RA7087维修，6RA7088维修，6RA7091维修，6RA7093维修，6RA7095维修，6RA7098维修。