

电源板C98043-A7002-L4维修厂家

产品名称	电源板C98043-A7002-L4维修厂家
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	900.00/台
规格参数	西门子:SIEMENS C98043-A7002-L4:西门子直流调速器维修 德国:西门子直流调速装装维修
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

电源板C98043-A7002-L4维修厂家，上海骞欣电气有限公司，你的选择没有错。公司自成立以来，长期维修变频器及伺服驱动器的，触摸屏，PLC，NCU，直流调速器，数控系统等，积累了丰富的维修经验，对所维修的机器建立完善的维修档案，所有我们维修的机器我们都有完善的参数备份，确保我们维修的机器上机即能使用。

电源板C98043-A7002-L4维修厂家，功能特点,具有电工操作基本知识，在对调速器进行检查保养之前,必须在设备总电源全部切断,并且等待变频器放电结束之后进行。日常检查事项
变频器上电之前应先检查周围环境的温度及湿度,温度过高会导致变频器过热报警,严重时会导致变频器功率器件损坏、电路短路
空气过于潮湿会导致变频器内部直接短路，在变频器运行时要注意其冷却系统是否正常,如:风道排风是否流畅,风机是否有异常声音，变频器散热效果如何将直接影响变频器的正常运行,变频器的排风系统如风扇旋转是否流畅,进风口是否有灰尘及堵塞物都是日常检查不可忽略的地方，此外日常检查还要注意:电动机是否过热,有异味:变频器及电机是否有异常响声;变频器面板电流显示是否偏大或电流变化幅度太大,输出UWW三相电压与电流是否平衡等

电源板C98043-A7002-L4维修厂家，西门子6RA70直流调速装置常见故障：上电跳闸，运行炸可控硅，模块坏，IGBT烧，通电烧保险，无励磁电压，报励磁故障，励磁过流，速度不可控维修，超速维修，带负载报故障维修，冷却风机坏维修，散热风扇坏维修，直流调速装置风扇销售，励磁板销售，电源板销售，可控硅销售，晶闸管销售，熔断器销售，主板销售，面板销售，扩展板销售，CBP2板销售，通讯板销售，脉冲触发板销售，转速度不稳定维修，可控硅晶闸管烧维修，直流调速装置无显示维修，A018,A015,运转速度不连贯维修，高速不稳定维修，低速不稳定维修，启动合闸跳保险维修，运转不出力维修，控制板维修等等。常见故障报警：F001，F004，F005，F006，F007，F030，F038，F040，F042，F046，F040，F050，F052等等报警维修。

C98043-A7002-L4

C98043-A7002-L1

C98043-A7003-L4

C98043-A7003-L1

C98043-A7001-L2

C98043-A7001-L1

C98043-A7006-L1

C98043-A7014-L2

C98043-A7014-L1

C98043-A7004-L4

C98043-A7004-L2

C98043-A7004-L1

C98043-A7010-L1

C98043-A7010-L2

C98043-A7009-L1

C98043-A7005-L1