

# 西门子主轴电机简单介绍与检修

产品名称	西门子主轴电机简单介绍与检修
公司名称	上海渠利自动化科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	西门子:西门子主轴电机维修
公司地址	上海市奉贤区柘林镇营房村598号第10幢118室（注册地址）
联系电话	021-67896629 15221677966

## 产品详情

感谢多年来新老客户的支持，我公司将在上海继续致力于为广大新老客户提供更稳定、更快捷、更优质的服务而努力，欢迎您的来电！

温馨提示：客户在确认是主轴电机的问题后，请勿自行拆卸检查或交给非专业人士，以免造成不必要的经济损失！

- 1、检查伺服电机，确保外部没有致命的损伤；
- 2、检查伺服电机的固定部件，确保连接牢固；
- 3、检查伺服电机输出轴，确保旋转流畅；
- 4、检查伺服电机的编码器连接线以及伺服电机的电源连接器，确认其连接牢固；
- 5、检查伺服电机的散热风扇是否转动正常；
- 6、及时清理伺服电机上面的灰尘、油污，确保伺服电机处于正常状态；

西门子伺服电伺服电机刹车故障维修，离合器故障维修，编码器故障维修，西门子伺服电机刹车时好时坏维修，力度达不到维修，刹车刹不住维修，刹车片更换，刹车线圈烧毁维修，伺服电机如何调整零位点，伺服电机进油保养，伺服电机发热维修，伺服电机抖动维修，伺服电机电流不平衡修理，电流大维修，发烫维修，不出力维修，动一下就报警维修等等。一般性故障当天可修复好，专业维修电机工程师维修，修复率可达到百分之百。

西门子主轴电机维修必看:致力于做上海渠利自动化科技有限公司最值得信赖的西门子主轴电机维修企业，及时为客户提供高品质的维修服务和-我公司是专业从事西门子品牌主轴电机维修，磁电、光电编码器维修，旋转编码器维修，伺服电机编码器改造，码盘破损维修，磁铁脱落，轴断裂维修，电流大烧线圈维修等工控一体化技术解决方案企业。常常会有新客户把编码器和主轴电机搞混，这里说一下带有编码器的电机才是主轴电机。一台完整的伺服电机分为两部分，一是编码器电气部分，二是电机机械部分。它们是一个整体组合，维修时缺一不可(使用分立式编码器除外)。主轴电机维修是一门复杂的技术服务

行业。最近几年，伺服电机使用越来越广泛，中国大陆市场的使用量随之激增，主轴电机维修这种技术服务需求也越来越迫切。由于国内使用的伺服电机大都是进口产品，技术含量很高，国外的伺服电机生产商为了垄断维修服务市场，采取了非标准的编码器或是非标准的安装方式，使主轴电机维修变得比较困难，形成了主轴电机维修是一门杰出的技术本领。

西门子伺服电机1PH7101-2NF02-0BJ0 维修3.7kW, 1500rpm, IM B5 西门子伺服电机1PH7101-2QF02-0BC0维修 3.7KW, IM B5, IP55

西门子伺服电机1PH7103-2NF00-0BJ3 维修5.5kW, 1500rpm, IM B3 西门子伺服电机1PH7103-2NF02-0BJ0 维修5.5kW, 1500rpm, IM B5 西门子伺服电机1PH7103-2NF03-0BJ0 维修5.5kW, 1500rpm, IM B35

西门子伺服电机1PH7103-2QF02-0BA0维修 5.5KW, IM B5, IP55 西门子伺服电机1PH7103-2QF02-0BC0 维修5.5KW, IM B5, IP55 西门子伺服电机1PH7103-2QF02-0BJ0维修 5.5KW, IM B5, IP55

西门子伺服电机1PH7105-2NF02-0BC0维修 7kW, 1500rpm, IM B5 西门子伺服电机1PH7105-2NF02-0BJ0 维修7kW, 1500rpm, IM B5 西门子伺服电机1PH7105-2NF03-0BA0维修 7kW, 1500rpm, IM B35

西门子伺服电机1PH7105-2NF03-0BJ0维修 7kW, 1500rpm, IM B35

西门子伺服电机1PH7105-2QF02-0BA0维修 7KW, IM B5, IP55 西门子伺服电机1PH7105-2QF02-0BC0维修 7KW, IM B5, IP55 西门子伺服电机1PH7105-2QF02-0BJ0 维修7KW, IM B5, IP55

西门子伺服电机1PH7107-2NF02-0BJ0维修 9kW, 1500rpm 西门子伺服电机1PH7107-2NF03-0CJ0维修 9kW, 1500rpm 西门子伺服电机1PH7107-2QF02-0BJ0维修 9KW, IM B5, IP55

西门子伺服电机1PH7107-2QF02-0CC0维修 9KW, IM B5, IP55