

6SL3120-1TE32-0AA3维修

产品名称	6SL3120-1TE32-0AA3维修
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	西门子:电机模块 6SL3120-1TE32-0AA3:西门子伺服控制器维修 德国:西门子伺服驱动器维修
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

6SL3120-1TE32-0AA3维修，西门子S120伺服控制器,伺服驱动器售后维修厂家，

我公司是维修工业电器设备各种电路板的专业公司。拥有经验丰富的维修工程师及先进的测试仪器。我们的维修具有周期短、修复率高、质量可靠、收费合理等优点，且特别擅长维修进口设备上无电路图的电路板。

为企业的生产解决了后顾之忧，得到客户的高度肯定和赞扬，取得了良好的经济效益和社会效益。

骞欣公司拥有高级工程师，维修工龄为10年以上，人均修复的电路板数以万计，负责维修各类疑难电路板。

6SL3120-1TE32-0AA3维修，西门子S120伺服控制器,伺服驱动器售后维修厂家，故障维修处理：焊下IGBT，然后测量波形。像这样小的变频器一般没有维修价值了，那么首先拆下IGBT测量波形，发现波形完好连毛刺都没有！由此判断这台变频器有维修价值！订购IGBT.可是问题来了：开始的时候，没有设定好本地运行。另一位职工给恢复出厂值了。其实不应该这样，起码要记住或考贝原参数，或客户那有备案，否则会有麻烦，因此拿到一个变频器不要急于恢复出厂值。

现场我没去，我对于调试不如别人！只会修！结果忙了两天，在现场就是不工作！

一位同事很爱抬杠！非让我事带载实验！说我修的变频器有问题。我说没到那一步呢，因为变频器我都测试好了！他问我：“你就知道你换了IGBT，别处就没有故障吗？它会连带驱动损坏的！”我说：没有，我在公司已经手动实验了，波形就是眼睛。确认无故障我才换的IGBT.他说你带下负载费啥事？我说：“没有必要，因为在现场，你们还没有把变频器调试正常，连电压和运行频率都没整出来，你让我带载实验有何意义！如果你真是在现场电压也有，就是不工作，才能判断变频器是否有问题！他说你怎么那么有把握？我说：当然，因为我修了20年变频器了！最终，还是二方面原因：一是变频器恢复了出厂，参数设置没到位，二是IO板上的控制线接的有误！最终，变频器不存在问题，最后第三天才正式工作了。

6SL3120-1TE32-0AA3维修，常见故障：温度故障 接地故障，功率部件故障，烧保险，跳闸，炸机，欠压，过流，无DC600V直流输出，黄灯不亮，指示灯全不亮，红灯亮，带不动负载，电路板烧毁，输出给定指令无工作，显示报警准备未绪，伺服驱动故障，编码器报警，DP通讯故障，X轴故障，Y轴不工作，Z轴无使能，系统报380500，30021,31885,30020,7930,f07016,702844维修，故障207841代码，不能正常工作，不稳定，故障230027，F07901故障维修，F31135维修，F30005故障维修，F30004故障维修，F30021故障维修，F230004代码，F020005故障，F07935故障，F01036，功率单元接地故障,230021,230005维修，功率部件故障维修

6SL3120-1TE32-0AA3维修流程：

第一步：首先询问用户损坏电气设备的故障现象及现场情况。

第二步：根据用户的故障描述，分析造成此类故障的原因。

第三步：对机器进行全面的清洁，确认被损坏的器件，分析维修恢复的可行性。

第四步：根据被损坏器件的位置，找出损坏器件的原因，以免下次类似故障出现。

第五步：出具详细检测报告与维修报价，甲方确认报价后进行维修。

第六步：修复后对设备进行负载实验，正常运行通知甲方，款到发货