

广东西门子CPU315指示灯不亮维修

产品名称	广东西门子CPU315指示灯不亮维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

广东西门子CPU315指示灯不亮维修

可解决西门子PLC故障：电源指示灯不亮，BF、SF灯亮，输出端没有输出，输入端不能控制，报错，程序错乱，不能通信等；

西门子PLC维修：先免费检测后报价，后维修；工程免费撰写具体解决方案,先报价，后施工。西门子PLC维修：对已修复部位及故障进行免费保修，西门子PLC维修：省内配备专业工程师上门安装，调试服务；省外客户有专人负责，服务优质放心。西门子PLC维修：质量，信誉至上，交货及时，维修价格严格按照相关行业协会的收费标准。

电源模块维修特价型号

6ES7307-1BA00-0AA0 电源模块（2A）6ES7 307-1EA00-0AA0 电源模块（5A）6ES7 307-1KA01-0AA0 电源模块（10A）CPU 6ES7 312-1AE13-0AB0 CPU312，32K内存6ES7 312-1AE14-0AB0 CPU312，32K内存6ES7 312-5BE03-0AB0 CPU312C，32K内存 10DI/6DO6ES7 313-5BF03-0AB0 CPU313C，64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO6ES7 313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP，64K内存16DI/16DO6ES7 313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP，64K内存 16DI/16DO6ES7 314-1AG13-0AB0 CPU314,96K内存6ES7 314-1AG14-0AB0 CPU314,128K内存6ES7 314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO6ES7 314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO6

ES7 315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K内存6ES7 315-2AH14-0AB0 CPU315-2DP,
256K内存6ES7 315-2EH13-0AB0 CPU315-2 PN/DP, 256K内存6ES7 317-2AJ10-0AB
0 CPU317-2DP,512K内存6ES7 317-2EK13-0AB0 CPU317-2 PN/DP,1MB内存6ES7 318
-3EL00-0AB0 CPU319-3 PN/DP,1.4M内存