

西门子TP277画面停留界面来回重启故障维修

产品名称	西门子TP277画面停留界面来回重启故障维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

西门子TP277画面停留界面来回重启故障维修

上海一擎电气自动化科技专业提供西门子人机界面黑屏，蓝屏，白屏，不能触摸，不能通讯，按键无反应，碎屏，屏幕显示暗等常见故障维修，上海西门子人机界面维修，江苏西门子人机界面无显示维修，浙江西门子人机界面不能触摸维修。河南西门子人机界面花屏维修，山东西门子人机界面维修公司。HMI上电黑屏，关机重新上电正常，屏保后无法点亮，使用过程中突然黑屏故障分析：一、上电黑屏。

- 1、供电电流不足,同时为其他电器供电。 2.品质问题。二、屏保后无法点亮。 1、品质问题。
- 2、误操作系统控制区。三、使用过程中黑屏。 1.设置了屏幕保护或者背光灯节能。
- 2.有高频干扰源，HMI自动进入保护状态。如对讲机。
- 3.环境湿度过大导致背光灯保护。排除方法：一、为 HMI提供独立的开关电源，保证zui小功率，zui好能放大。品质问题请返回维修或者更换新机。品质问题检测方法是用另外一台正常 HMI做LCM与主板交叉更换试验。二、 1、返回厂家维修或者换新机。
- 2、解除系统控制区限制。三、 1、与操作人员解释或者解除屏幕保护。
- 2、重新上电或者屏蔽好附件干扰源。比如高压、高频。 3、解除系统控制区限制。
- 4、环境湿度过大导致背光灯保护。西门子TP277画面停留界面来回重启故障维修