

# 数控802D,802D数控黑屏通讯不上维修

产品名称	数控802D,802D数控黑屏通讯不上维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

## 产品详情

### 数控802D,802D数控黑屏通讯不上维修

上海西门子数控系统维修,西门子840D/840C/810D/810T/810M/802D/802S/802C/820D数控系统维修,伺服电机维修,数控面板维修,西门子电源模块维修,西门子驱动模块维修,西门子功率模块维修,西门子驱动器维修,西门子NCU维修,西门子PCU维修,西门子MMC维修,西门子PLC维修,西门子CCU维修,西门子数控车床维修,西门子数控机床维修,其他数控系统设备维修西门子NCU 572.5维修,西门子数控系统维修,6FC5357-0BB25-0AA0维修,西门子NCU572.5维修,NCU 572.5 6FC5357-0BB25-0AA0维修,西门子数控系统NCU 572.5维修,西门子数控机床NCU 572.5维修,西门子数控车床NCU 572.5维修,西门子NCU572.5运行不正常维修,NCU 572.5启动不了数控系统报故障代码维修对于芯片级电路板维修无需原理图,直接使用特制高科技检测仪器,即可准确、快速的排除机器故障。对NCU维修不仅拥有全面的理论知识,更有丰富的实际维修经验,且配备840D/840C/810D/810T/810M/802D/802S/802C系统一套供维修产品试机. 西门子数控伺服系统: 802C/S/D系统维修 802D/SL系统维修 810D/DE系统维修820D/SL系统维修 840D/DE系统维修 840D/SL系统维修 840Di系统维修 S120数控伺服系统维修, 数控伺服驱动器/控制模块/电源模块/备品备件等。

西门子PCU50开机黑屏维修型号:

6FC5210-0AA00-0AA0 MOD,LI-INTERF- 6FC5210-0AA00-0AA0

6FC5210-0AD21-0AA0 SINUMERIK FM-NC/840D

6FC5210-0DA00-0AA0 MMC 0, COMPO. 6FC5210-0DA00-0AA0 840 D

6FC5210-0DA00-1AA0 MMC100.2,8MB 6FC5210-0DA00-1AA0 840D

6FC5210-0DA00-1AA1 MMC100.2,12MB 6FC5210-0DA00-1AA1 840D

6FC5210-0DA10-0AA0 MMC 1, KOMPO. 6FC5210-0DA10-0AA0 840 D

6FC5210-0DA10-0AA1 MMC 101,COMPO. 6FC5210-0DA10-0AA1 840D

6FC5210-0DA11-0AA0 SINUMERIK FM-NC/ 840D/DE

6FC5210-0DA20-0AA0 MMC 102,DX2,8MB6FC5210-0DA20-0AA0 840 D

6FC5210-0DA20-0AA1 MMC 102, 8MB 6FC5210-0DA20-0AA1 840D

6FC5210-0DA20-1AA0 MMC 103 / 16MB 6FC5210-0DA20-1AA0 840D

6FC5210-0DF02-0AA0 PCU 50, HMI 6FC5210-0DF02-0AA0 810D/840D

6FC5210-0DF03-0AA0 PCU 50 6FC5210-0DF03-0AA0 810D/840D

6FC5210-0DF04-0AA0 PCU 70, WIN 6FC5210-0DF04-0AA0

6FC5210-0DF05-0AA0 PCU 50, WIN 6FC5210-0DF05-0AA0 810D/840D

6FC5210-0DF20-0AA0 PCU 50 566MHZ, NT4.0 6FC5210-0DF20-0AA0

6FC5210-0DF21-0AA0 PCU 50 566MHZ, NT4.0 6FC5210-0DF21-0AA0

6FC5210-0DF21-2AA0 PCU 50 566MHZ, WIN XP 6FC5210-0DF21-2AA0

6FC5210-0DF22-0AA0 PCU 50 1,2GHZ, NT4.0 6FC5210-0DF22-0AA0

6FC5210-0DF22-1AA0 PCU50 1,2GHZ, WIN2000 6FC5210-0DF22-1AA0

6FC5210-0DF22-2AA0 PCU50 1,2GHZ, WIN XP 6FC5210-0DF22-2AA0

6FC5210-0DF23-2AA0 PCU 50 566MHZ, WIN XP 6FC5210-0DF23-2AA0

6FC5210-0DF24-0AA0 PCU70 1,2GHZ, WIN NT 6FC5210-0DF24-0AA0

6FC5210-0DF24-2AA0 PCU70 1,2GHZ, WIN XP 6FC5210-0DF24-2AA0

6FC5210-0DF25-2AA0 PCU50 1,2GHZ, WIN XP 6FC5210-0DF25-2AA0

6FC5210-0DF31-2AA0 PCU50.3-C, WINXP 6FC5210-0DF31-2AA0

6FC5210-0DF33-2AA0 PCU50.3-P, WINXP 6FC5210-0DF33-2AA0

6FC5210-0DA20-1AA1 MMC 103, 32MB 6FC5210-0DA20-1AA1 840D

6FC5210-0DA20-1AA2 MMC 103, 32MB 6FC5210-0DA20-1AA2 840D