

西门子6RA80调速器F60050报警故障

产品名称	西门子6RA80调速器F60050报警故障
公司名称	上海枫逸电气自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市闵行区浦江镇联航路1188号9号楼4层G3
联系电话	15954268890

产品详情

西门子6RA80装置同时具备电压和弱磁调速；电机空载做P50051=27弱磁优化时中途中断，报F60050，故障值为409（在计算期间转速降幅超过12.5%）。

解决方法：

- 1.重点检查机械部分有没有卡死现象，抱闸有没有松开，会造成报警现象；
- 2.检查编码器电缆及电缆屏蔽线接地，若无问题更换编码器再进行上机运行。

西门子6RA80调速器常见故障：电源板坏，晶闸管坏，触发板坏，主板坏，欠压故障，缺相，弱磁不了，励磁故障，速度不稳，励磁板烧，不出力，不能反转，炸机，板子烧，输出电压低，烧可控硅，无励磁电压，烧保险，无显示，跳闸，F60005 F60004 F60006，F60038，F60050，F60051，F60061，F60090，F60091，F60100，F60101，F60104，F60105，F60094，F60095等等报警。

上海枫逸电气自动化有限公司专业从事西门子数控系统维修，公司技术实力雄厚，检测维修设备先进，提供NCU，CCU，PCU50、PCU、MMC、MCP、HHU、HT6，各种OP操作面板，6SN1145、6SN1146电源，6SN1123、6SN1124功率单元、变频器、直流调整器、各种控制轴卡，1FT6、1FK7、1FK6、1PH系列电机各类电气电路故障进行快速精确维修；

除维修外，公司还免费进行维护保养，超声波清洗，电路板除尘清洁，保障设备得到有效保护。

因为专一，所以专业。

