

面粉厂除尘器除尘清灰工况

产品名称	面粉厂除尘器除尘清灰工况
公司名称	泊头市慧阳环保设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:慧阳 型号:hy-26 产地:河北省泊头市四营乡开发区
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡穆村
联系电话	13333079818

产品详情

面粉厂除尘器能改善被粉尘污染的工作环境，保护工人的身体健康，它广泛应用于水泥行业的粉尘治理和非金属矿微细粉深加工领域，在化工、冶金、钢铁、电力等行业也有较好的应用前景。

面粉厂粉尘的危险性：

面粉粉尘也是具有一定的危险性。在一定足够的空间内，面粉粉尘达到一定的密度时，遇到明火甚至是一点点的火星、或是适当的温度，就会引起面粉爆炸。

面粉厂除尘器除尘清灰工况：

当除尘布袋上的尘土增多后，脉冲控制仪调置脉冲阀打开，高压空气由脉冲阀喷吹管喷吹除尘布袋，尘土在高压空气的作用下坠落到灰斗，尘土由卸灰阀排放出。目的就是增进面粉厂除尘器的除尘效果和长时间除尘清灰的功能，在除尘器的制造制作中将面粉厂除尘器制作成多室结构，每一个除尘器除尘室全部使用脉冲阀来控制过滤跟清灰状态。在有一个除尘器室仓清灰或是修理时，脉冲阀便会关闭，除此之外提升阀同样会关掉，此时其他除尘器室仓便担负整个面粉厂除尘设备的除尘清灰工况。

面粉厂在生产运输过程中会产生扬尘，在根据风量设计或选择面粉厂除尘器时，一定不要让面粉厂除尘器在高出苛求处理风量的状况下运行，否则除尘器布袋很轻易就产生灰尘清不掉，导致除尘器负压太多，除尘器的过滤成效会很大程度削减，当然也不可把除尘器的处理风量选的太多，否则便会增加面粉厂除尘设备的投资与土地面积,其次导致资源的消耗。

面粉厂除尘器故障原因及处理方法：1.除尘器设计风量太小：更换除尘器。2、风机不匹配：更换风机。3.风管堵塞，风门移位：清理风管，固定风门。4.除尘器、风管密闭不严局部漏风：检查除尘器及风

管的密闭性。

安装售后服务：

(1) 方案在双方同意后进行施工，我们会在期限内设备和人员到位，定期完成设备安装及相关工程。

(2) 我们会对贵公司操作人员进行相关培训后交付使用。(3) 本公司郑重承诺，本公司出售的设备，均享有整机免费保修壹年(人为损坏、不可抗力的因素及易损件除外)，终身维护的保障。

(4) 如果是新建生产工厂，需要办理环保相关手续，我们可以帮忙办理，我们会派出专业工程师和业务负责人去贵公司实地考察，然后给出相应方案。

(5) 客户所采购我公司的设备，在正常使用中所出现的品质异常，在一年之内，您将得到我公司专业的品质工程师免费维修服务。

面粉厂除尘器生产厂家以产品的质量和效果为根本，以合作求发展，以产品质量求生存，严格质量过程控制，确保合同交货周期，是慧阳不变的执行标准，我公司长期以来与国内知名院校科研机构保持良好的合作关系。