

供应济南阳光房漏水修理 地下室卫生间防水补漏

产品名称	供应济南阳光房漏水修理 地下室卫生间防水补漏
公司名称	山东佰世利防水保温工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:佰世利 1:1 产地:山东
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路22799号银座中心2号楼2614室（注册地址）
联系电话	15154167250

产品详情

供应济南阳光房漏水修理 地下室卫生间防水补漏

整房翻新 改造很重要，旧材料也能很管用，在刚开始装修的时候，业主可与整房翻新公司设计师对原来的装潢进行分析，要求设计师给出改造方案，保留一部分原有设计造型，费用可节约到六千元左右，要注意的是，有的装潢公司与施工队为了自己的利益，也是建议拆了重做，其实这在很大程度上是一种浪费，在达到同样质量与效果的同时，利用旧材料可节省每一分钱与资源。

不用成套买新家具，新房做成混搭的更加省钱，倘若想更加省钱一些的话，可将新的风格定位成混搭的，这样一来就可保留原本家里的一些旧家具，而且新家具也没需要成套购买了，买单品不仅选择范围大，价格也更加便宜，旧房翻新还有一些不要省，验房钱值得花，二手房的质量千差万别，一般都会经过原来业主的装修，有时装潢会遮掩龟裂的墙角，发霉、漏水等等毛病，因此在装修前，*带上一位专业的装修监理帮助验房，对于房子的质量做到心中有数后再杀价也容易。

监理帮助验收二手房的电路插座是不是完好，电线钱别心疼，二手房装修有些业主还希望能保留着电线不更换，然而因为房子基础结构要改动，电线也要扩充与重新排布，新线与已老化的电线串在一起使用，容易导致旧线急剧老化与电路配电不均匀，容易跳闸或烧坏电器，应该及时更换。

整房翻新这里有新旧电线混合使用的状况，有些地方没有穿套电线管，电线也不符合分色规定，还是应该进行更换，防水钱不能省，以前的房子很多都是沙灰墙，结构松散，加上房屋沉降的作用，墙面地面都已经出现细微的裂缝；有的二手房还要敲墙，撬瓷砖，裂缝更加容易扩大，一旦漏水损失难以估计，所以二手房装修不仅仅不能省防水，现在好一点的防水都使用了双组分的配方，兼具抗压性与柔韧性，尤其适合上了年纪，结构差异大的老房使用。

整房翻新的注意事项 水管钱不好省，很多老房子的水管都是铸铁管，时间长了容易被水锈堵塞，限制了房子的用水需求不说还污染了水源影响健康，不净的水源还影响很多家用电器的寿命；新水管多是PPR

管，干净环保无污染，质量可用几十年，老房子建议更换PPR水管，以前的铁水管舍不得换掉，装修还没有结束管子就爆裂了，现在地板都泡坏了，损失惨重。

整房翻新公司建议小五金早更换，以前的水龙头、三角阀、地漏多是铸铁与钢制成，用不了几个月就失去光泽，不光会漏水生锈，一旦坏了会与铸铁的水管锈死在一起，想更换得请人来锯水管；现在这些五金件多是不锈钢与铜制作的，更换简单方便，也不易损坏，这个煤气阀门很长时间不用已生锈了，装修之后发现关不严了，还不如在装修的时候就更换好。

配电箱不好省，老式电闸我们在八十到九十年代老公房经常见到，这种铡刀比空气开关安全性能差很多，反应比漏电保护器迟钝，有时保险丝烧起来了还没有跳闸；无外罩，安装在很高的地方，要爬很高操作，有触电危险，这种老铡刀早已过时了，安全性与便利性方面都远不如空气开关，旧墙皮莫留恋，有不少业主都认为旧墙面铲除项目没有需要，实际上旧房子的基础结构没办法与现在的钢混结构住宅相比，几年之后墙面变形表面板结很严重，新腻子批上去干之后很容易剥落，墙壁经常要修补，所以建议一步到位较好。

谈一谈整房翻新的注意事项，整房翻新公司觉得旧墙面的墙皮已被潮气侵蚀，很容易剥落，涂料刷上去如何能放心呢？

供应济南阳光房漏水修理 地下室卫生间防水补漏