

2020新式电泳阳极管批发价格电泳设备阳极管TAS阳极管价优

产品名称	2020新式电泳阳极管批发价格电泳设备阳极管TAS阳极管价优
公司名称	济南力耐机械设备有限公司
价格	279.00/米
规格参数	力耐:1800 90mm:2000 山东:4600
公司地址	山东济南市历城区济南市历城区工业
联系电话	86 1330 6408093 13306408093

产品详情

安装使用注意事项：1，管式隔膜电极在搬运，安装过程中，要特别小心，不允许被撞击，弯曲，跌落，刺伤，压变形等不良现象发生。2，一般是在电泳槽中无槽液的情况下进行安装为理想，这时可将隔膜极罩和不锈钢电极管分别安装更为轻便。3，当必须在电泳槽内装满槽液的情况下安装时，可预先将不锈钢电极管装入隔膜极罩内，再将其慢慢插入槽液中，在插入槽液的过程中，要及时向极罩内注入极液或纯水，这样不光有利于安装，而且可减少隔膜极罩内外表面的压差，防止极膜受压不均而破损。4，隔膜极罩在安装使用前应作渗水检验。（此步可省，我部产品出货前已做渗水检验）5，不锈钢管电极装入隔膜极罩中时，要特别小心，轻轻地装入，千万不能强行装入，以免损伤隔膜。6，在安装隔膜电极前，应该先安装好电极固定支架。7，管式隔膜电极不允许从u形卡环中间插入安装，而必须在活动卡环拆掉的情况下安装，待隔膜电极位置确定好后，才可将活动卡环装上，并夹紧主导管。8，不锈钢管电极装入隔膜罩内时，应用螺栓，平垫将导线的铜鼻子与电极顶部的螺母连接牢固，导线必须经红色防尘安全罩的顶部孔穿过。9，极液流入管应经红色防尘安全罩的顶部孔穿过插入电极管的内部，并用塑料扎带将极液管与导线固定在一起，以免极液流入管从电极管中脱落出来，造成极液的循环不正常。10，极液流出管在装上出液接头时，应用管夹管子将它们夹牢固，以防渗漏和脱落。11，极液进，出塑料软管不能成圆圈或产生急弯安装，更不允许用重物压在塑料软管上，极液出口软管不能向上翘起高于出液接头，以保证极液的正常循环。12，管式隔膜电极要从没有槽液电泳槽内取出检查时，应先拆除电极管上的导线和极液流入塑料软管，将电极管从隔膜罩内取出，拆除活动u形卡，把隔膜罩慢慢提起，以免撞击，划破离子交换膜。为了避免隔膜罩表面结垢，清洗好的隔膜罩应先检查隔膜和管件是否有损坏，若正常方可做渗漏检验。13，管式隔膜电极需要从装满槽液电泳槽内取出检查时，除了隔膜罩在装满极液情况下慢慢的提起下，其它要求均同第12条。14，在电泳槽液倒槽时，管式隔膜电极不一定都要清洗检查，而可以对有疑问的进行清洗检查，其方法有两条：（1）按第12条要求，将管式隔膜电极从槽内取出清洗检查。（2）管式隔膜电极不从槽内取出，而进行清洗检查，其要求同上。15，管式隔膜罩经检查修复好后，如果不马上使用，应该用塑料薄膜将其封包起来。放在5-40度的阴凉处存放，若能装入纸箱内存放更好，并要使隔膜始终保持湿润状态。