

6RA7093测试IGBT短路报F030维修

产品名称	6RA7093测试IGBT短路报F030维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

6RA7093测试IGBT短路报F030维修

西门子6RA70直流调速装置常见故障：6RA70上电跳闸，运行炸可控硅，模块坏，IGBT烧，通电烧保险，无励磁电压，报励磁故障，励磁过流，速度不可控维修，超速维修，带负载报故障维修，冷却风机坏维修，散热风扇坏维修，6RA70直流调速装置风扇销售，励磁板销售，电源板销售，可控硅销售，晶闸管销售，熔断器销售，主板销售，面板销售，扩展板销售，CBP2板销售，通讯板销售，脉冲触发板销售，转速度不稳定维修，可控硅晶闸管烧维修，直流调速装置无显示维修，A018,A015,运转速度不连贯维修，高速不稳定维修，低速不稳定维修，启动合闸跳保险维修，运转不出力维修，控制板维修等等。

作为专业的自动化工程公司和工控产品代理商，我们对电脑监控、工控网络、PLC（可编程）、触摸屏、变频器、伺服、步进、配电控制系统等具有丰富的实战经验，已经为客户在产品性能检测、数据采集系统，自动化生产线、印染机械、空调设备、玻璃机械、电子设备、喷涂、教学设备、电线电缆、节能设备改造、等方面开发、设计、改造了众多自动化设备及先进的自动化控制系统，并为其提供周到的技术支持和售前、售中、售后服务，受到客户的一致好评。

西门子CUVC主板6SE7090-0XX84-0AB0 西门子配件6SE7090-0XX84-0KA0 西门子CUD

1主板C98043-A7001-L1 西门子CUD2板C98043-A7006-L1 CBP2通讯板6SX7010-0FF0

5 可逆电源板C98043-A7002-L4 不可逆电源板 C98043-A7002-L1 CUR主控板

6SE7090-0XX85-1DA0

(C98043-A1680-L1) CUMC主板6SE7090-0XX84-0AD1 PSU2电源板

6SE7038-6GL84-1JA1

变频器配件：主板、整流桥、电源板、触发板、I/O板，IGBT。6SE3x / 6SE92 / 6SE95 /

6SE64 /

直流调速器：主板、CPU板、可控硅、触发板、I/O板,励磁板。6SE70 / 6SE71 / 6RA70 /

6RA23 / 6RA24

数控机床：电源板、驱动板、位置板、主板、伺服电机等。（6FC/6SN / 6FX/1FE / 1FT /

1FK/1FL /1PH/1FN/1FW)

另外我公司还接修：PCU20、PCU50、PCU70、NCU.、6SN1118、6SN1112、6SN1123、6S

N1145、6SN1146、触摸屏、显示器、MCP操作面板、手轮、伺服控制器、PLC维修.

802D/SL系统 810D/DE系统 820D/SL系统 840D/DE系统 840D/SL系统 840Di系统

S120数控伺服系统，数控伺服驱动器 /控制模块/电源模块/备品备件等。