

# 鼎博保温施工，施工队不延误工期，常年接活

产品名称	鼎博保温施工，施工队不延误工期，常年接活
公司名称	大城县鼎博防火材料厂
价格	12.00/米
规格参数	电话:15226660445 厂家:鼎博 施工:保温
公司地址	大城县大广安村
联系电话	15226660445 13021839310

## 产品详情

鼎博保温施工队，保温施工不延误工期，常年接活

鼎博保温施工，不延误工期，常年接活保温施工注意事项：1 保温材料使用不当交底不清作法不明。应熟悉图纸，了解设计要求，不允许擅自变更保温作法，严格按设计要求施工。2 保温层厚度不按设计要求规定施工。主要是凭经验施工，对保温的要求理解不深。3 表面粗糙不美观。主要是操作不认真，要求不严格。4 空鼓、松动不严密。主要原因是保温材料大小不合适，缠裹时用力不均匀，搭茬位置不合理。室内保温施工：1、墙面上凸出的艺术造形、凸出的平台等处由于干燥较快,在高温天气施工,先洒水湿润,一遍干后应立即批刮第2遍。2、批过的腻子粉打磨后,应尽快刷漆,暴露时间过长容易引起脱粉,连续下雨会引起脱落。3、若发现上述问题,须将出现问题的墙面打磨以后,除出浮尘,并将墙底滚涂清水后再批刮腻子,一遍批刮24小时后再批刮第2遍。廊坊鼎博保温施工队常年接活，详情请咨询。