

昆山螺杆机组维修保养，专业斯力欧

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 昆山螺杆机组维修保养，专业斯力欧 |
| 公司名称 | 昆山斯力欧制冷设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省昆山市台虹路18号 |
| 联系电话 | 0512-50153634 18963670875 |

产品详情

昆山螺杆机组维修保养压缩机的常见故障原因及其解决办法

一、电机线圈温度传感器保护脱跳

原因：

1.由于吸气压力过低导致冷媒流量过低

2.冷媒不足

3.进气滤清器堵塞

4.吸气温度过高

5.吸气过热度过高

6.电气系统不稳定

昆山螺杆机组维修保养 解决措施：

1.安装液喷装置用于冷却电机

2.充注冷媒

3.清洁进气滤清器

4.安装液喷装置用于冷却电机

5.控制吸气过热度在10k以内

6.检查供给电源

二、压缩机无法加载

原因：

1.环境温度过低，润滑油粘度过高

2.毛细管堵塞

3.容调电磁阀阀芯堵塞，电磁阀线圈烧毁

4.容调油路堵塞

5.容调活塞不顺

6.机油过滤器堵塞

7.高低压压差过低

昆山螺杆机组维修保养 解决措施：

1.在开启压缩机之前打开机油加热器

2.清洁或更换毛细管

3.清洁电磁阀阀芯或更换电磁阀线圈

4.检查并清理压缩机内部油路

5.更换活塞或活塞环

6.清洁机油过滤器（必要时更换）

7.最小压差小于4bar时考虑安装油泵

螺杆制冷压缩机的故障还有很多很多，今天先分析到这里，欢迎随时交流昆山螺杆机组维修保养的问题

[昆山斯力欧制冷www.siliouzl.com](http://www.siliouzl.com)

设备有限公司是一家专业从事克莱门特，顿汉布什两大品牌，等大型中央空调机组的服务商，拥有专业的中央空调维修保养人员，公司员工全部经过专业培训，是拥有工程师团队做技术监督的专业维修企业

。

联系人张工：18963670814

公司地址：江苏省昆山市宝益路3号709