

## 6RA70直流调速器报F001电子板电源故障

产品名称	6RA70直流调速器报F001电子板电源故障
公司名称	雷煜自动化
价格	900.00/台
规格参数	西门子:6ra70维修公司 6ra70:6ra70、6ra80厂家 德国:西门子直流调速器维修
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

## 产品详情

6RA70直流调速器报F001故障解决方法、西门子直流调速器维修、西门子直流调速装置维修、西门子直流调速器报F001维修方法、西门子直流调速器报F001电子板电源故障维修、6ra70报F001电子板电源故障、直流调速器维修、直流调速器报F001维修、江苏西门子直流调速器维修、6ra70直流调速器报F004故障维修、

维修6RA70西门子直流调速|直流故障常见|速度不稳|不出力|输出电压低|烧可控硅|无励磁电压|烧保险|无显示|F031|F005|F068|F052|F004|FO11|F042|西门子直流调速故障维修

F001 电子板电源故障 F004 电枢电源板缺相故障 F005 励磁板故障 F006 欠电压故障

F007 过电压故障 F008 F009 进线电源频率故障 F011 GSST1 电报故障

F012 GSST2 电报故障 F013 GSST4 电报故障 F030 电枢电流过大导致脉冲封锁

F031 速度调节器监控 F038 超速F040 故障激活 F042 测速机故障

F046 模拟可设置输入故障 F048 编码器故障 F050 优化不通过

F052 优化中断 F062 内部存储器故障

6RA70直流调速器报F001故障解决方法

CUD1 C98043直流控制主板维修，C98043励磁板维修，配件齐全，大小功率通修，1-3小时内可修好，，  
6RA7031电源板维修，6RA7031直流CUD1板维修，C98043-A7001-L1维修，C98043-A7001-L2维修，C98043  
-A7002-L1维修 C98043-A7002-L4维修，  
C98043-A7014-L1维修，C98043-A7014-L2维修，C98043-A7004-L1维修，

CUD1控制主板维修，6ra70励磁板维修，西门子6RA7031电源板维修，西门子6RA703185维修  
C98043-A7002-L4维修，C98043-A7014-L1维修，C98043-A7014-L2维修，C98043-A7004-L1维修，西门子6R  
A70主板CUD1主板C98043-A7001-L1(L2)维修，西门子可逆电源板C98043-A7002-L4维修。配件齐全，大小  
功率通修，1-3小时内可修好，大功率可上门维修

西门子6RA70主板CUD1主板C98043-A7001-L1(L2)

西门子6RA70通讯板CUD2通讯板C98043-A7006-L1(6RX1700-0AK00)

西门子可逆电源板C98043-A7002-L4

西门子不可逆电源板C98043-A7002-L1

西门子励磁板C98043-A7014-L1

6RA70直流调速器报F001故障解决方法

安装方式：

- 1、台式直流调速器：直接安放在固定的桌台，机床，机壳平面上。
- 2、面板式安装直流调速器：一般嵌装在配电柜，配电箱，机器设备的表面，安装时需要开孔，并且要符合调速器本身尺寸的要求。
- 3、壁挂式直流调速器：直接装在配电柜，配电箱，机器设备等的机体内部。是一种比较方便的安装结构。
- 4、集成化直流调速器：电机与调速器一体化。