

# 西门子MP370开机面板黑屏无显示维修

产品名称	西门子MP370开机面板黑屏无显示维修
公司名称	雷煜自动化
价格	600.00/台
规格参数	西门子:专业触摸屏维修 MP370:MP370触摸屏厂家维修 区域:当天修好
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

## 产品详情

西门子MP370开机面板黑屏无显示维修、西门子触摸屏MP277维修、西门子触摸屏MP370维修、西门子触摸屏MP270维修、西门子触摸屏MP377维修、专业维修黑屏白屏暗屏无显示死机维修，按键不灵维修，触摸不灵，触摸不准维修，显示屏亮度不均，显示字体残缺模糊，半边亮，半边暗，按键准维修，液晶屏更换，触摸玻璃更换模销售，通讯死机，主板维修，电源维修，程序备份，编程升级等技术服务

；西门子摸屏维修：6AV6642-0AA11-0AX0 ( TP177A )、6AV6642-0BC01-1AX0 ( TP177B )、6AV6642-0BA01-1AX0 ( TP177B )、6AV6642-0DC01-1AX0 ( OP177B )、6AV6642-0DA01-1AX0 ( OP177B )、6AV6643-0BA01-1AX0 ( OP277-60 )、6AV6643-0AA01-1AX0 ( TP277-6 )、6AV6643-0CB01-1AX1 ( MP277-8 )、6AV6643-0DB01-1AX1 ( MP277-8 )、6AV6643-0CD01-1AX1 ( MP277-10 )、6AV6643-0DD01-1AX1 ( MP277-10 )、6AV66440AA012AX0、( MP377 12" ) 6AV66440AB012AX0 ( MP377 15" )、6AV66440AC012AX0 ( MP377 19" )、6AV66440BA012AX0 ( MP377 12" )、6AV6545-0BA15-2AX0 ( TP170A )、6AV6545-0BB15-2AX0 ( TP170B )、6AV6545-0BC15-2AX0 ( TP170B )、6AV6542-0BB15-2AX0 ( OP170B ) 6AV6545-0CA10-0AX0 ( TP270-6 )、6AV6545-0CC10-0AX0 ( TP270-10 )、6AV6542-0CA10-0AX0 ( OP270-6 )、6AV6542-0CC10-0AX0 ( OP270-10 )、6AV6542-0AG10-0AX0 ( MP270B ) 等触摸屏维修显示屏维修；

西门子触摸屏维修：6AV6545-0AH10-0AX0 ( MP270B-6 ) 6AV6545-0AG10-0AX0 ( MP270B-10 )、6AV6542-0DA10-0AX0 ( MP370 )、6AV6545-0DA10-0AX0 ( MP370 )、6AV6545-0DB10-0AX0 ( MP370 )、6FC5203-0AD10-0AA0、6FC5203-0AF00-0AA1 ( OP010 )、6FC5203-0AF22-0AA2 6FC5203-0AF01-0AA0 ( OP010C )、6FC5203-0AF02-0AA0、6FC5203-0AF02-0AA1、6FC5203-0AF03-0AA0 ( OP015 )、6FC5203-0AF04-0AA0 ( OP010S )、6FC5203-0AF22-0AA0、6FC5203-0AD12-0AA0等触摸屏维修显示屏维修

TP170A触摸式面板黑屏无显示维修、TP170B触摸式面板黑屏无显示维修

、OP170B操作员面板黑屏无显示维修、TP270-6触摸式面板黑屏无显示维修、TP270-10触摸式面板黑屏无显示维修、OP270-6操作员面板黑屏无显示维修、OP270-10操作员面板黑屏无显示维修、MP270B按键式面板黑屏无显示维修、MP270B-6 触摸式黑屏无显示维修、MP270B-10 触摸式面板黑屏无显示维修、MP370按键式面板黑屏无显示维修、MP370触摸式面板黑屏无显示维修、MP370触摸式面板黑屏无显示维修、MP270维修，MP270黑屏无显示维修6AV6545-0AA15-2AX0、6AV6545-0BA15-2AX0、6AV6545-0BB15-2AX0

6AV6545-0CA10-0AX0、6AV6545-0CC10-0AX0、6AV3017-1NE30-0AX0、

6AV3607-1JC20-0AX1、6AV3617-1JC20-0AX1、6AV3607-1NH01-0AX0

6AV6545-0DA10-0AX0、6AV6584-1AF06-0CV0、6AV6584-1AD06-0CV0

6AV6584-1AC06-0CV0、6AV6584-1AB06-0CV0、6AV6582-2BX06-0CV0

6AV6381-1BF06-0CV0、6AV6381-1BH06-0CV0、6AV6381-1BE06-0CV0

6AV6381-1BE06-0CV0、6AV6381-1BC06-0CV0、6AV6381-1BQ06-0CV0

6AV6381-1BS06-0CV0、6AV6381-1BP06-0CV0、6AV6381-1BN06-0CV0

6AV6381-1BM06-0CV0、6AV6545-0DB10-0AX0、6AV6542-0BB15-2AX0

6AV6542-0CA10-0AX0、6AV6542-0CC10-0AX0、6AV6542-0DA10-0AX0

6AV6542-0AG10-0AX0、6AV6545-0DA10-0AX0、6AV6545-0BC15-2AX0

6AV6545-0AG10-0AX0、6AV6381-1BM05-1AV0、6AV3627-1QL01-0AX0

专业修理西门子触摸维修，西门子工控触摸屏维修，西门子工业触摸维修，可快速修复，黑屏，白屏，花屏，触摸无反应，屏幕无显示，无法操作，按键无反应，通讯不上，进不了系统等等，公司均可快速修复，配件齐全，当天修好，质量保证

1、芯片级主板维修,解决死机及开机无显示和开机掉电等故障，并提供BGA服务。

2、更换各类工控配件，如：LCD显示屏、键盘、光盘驱动机芯等。

3、解决工控机在使用过程中出现的黑屏、花屏、开机不能点亮等故障。

4、机器内部除尘及整机保养等服务。

5、解决工控机各种故障报错。

工控机维修常见故障：

1、工控机按下电源开关，指示灯亮，但屏幕无显示；

2、工控机无法安装操作系统；

- 3、工控机开机屏幕出现英文字母或报错，无法进入系统；
- 4、无法开机；
- 5、工控机经常死机、掉电或自动重启；
- 6、工控机电池无法充电；
- 7、工控机无法识别光驱、硬盘、串口、并口、网卡接口等；

西门子屏维修常见型号：TP27-6 TP27-10 TP37TP170 TP270 MP170 MP270 MP370等