

克莱门特空调机组保养，吸排气压差故障调试

产品名称	克莱门特空调机组保养，吸排气压差故障调试
公司名称	昆山斯力欧制冷设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市台虹路18号
联系电话	0512-50153634 18963670875

产品详情

克莱门特空调机组保养时候，都有遇到过压缩机缺油这个故障问题吧，在遇到这个问题的时候，你一般都是怎么处理的呢?今天斯力欧小编就带你一起去学习一下，我们的克莱门特空调维修保养时，压缩机缺油如何处理。

压缩机是高速运转的复杂机器，保证压缩机曲轴、轴承、连杆、活塞等运动件的充分润滑是维持机器正常运转的基本要求。为此，压缩机制造商要求使用指定牌号润滑油，并要求定期检查润滑油油位和颜色。

克莱门特空调机组保养时缺油是很容易辨别的压缩机故障之一，压缩机缺油时曲轴箱中油量很少甚至没有润滑油。

压缩机是一个特殊的气泵，大量制冷剂气体在被排出的同时也夹带走一小部分润滑油（称为奔油或跑油）。压缩机奔油是无法避免的，只是奔油速度有所不同排出压缩机的润滑油不回来，压缩机就会缺油。

[昆山斯力欧制冷www.siliouzl.com](http://www.siliouzl.com)

设备有限公司是一家专业从事克莱门特机组空调保养,顿汉布什空调机组保养，的服务商，拥有专业的中央空调维修保养人员，公司员工全部经过专业培训，是拥有工程师团队做技术监督的专业维修企业。

联系人张工：18963670814

公司地址：江苏省昆山市宝益路3号709