



，过了一个多月之后，无法开机，反复重启也是黑屏。

故障分析：

好多用户遇到这个现象，都无法正确判断是PCU50的故障，还是显示屏的故障。

大家可以用这个PCU50，外接一个台式电脑的显示屏，外部再接个24V电源，单独给PCU50供电，如果显示屏能显示，则说明是机床液晶屏的问题；如果显示屏无显示，则说明是PCU50的问题。建议送修。

故障现象：

一台沈阳中捷的机床,840D系统，在加工过程中有时死机，有时OP操作面板个别键失灵。

故障分析：

- 1.如果死机时显示画面正常，可判断PCU50工作正常。
- 2.OP面板上个别按键失灵，此时最大可能是按键电路损坏。

840D???OP????????????