

西门子加工中心NCU上PF灯PS亮红灯修理

产品名称	西门子加工中心NCU上PF灯PS亮红灯修理
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	西门子:SIEMENS 加工中心:西门子加工中心维修 德国:西门子镗铣床修理
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子加工中心NCU上PF灯PS亮红灯修理，西门子数控机床维修，西门子数控镗铣床/数控磨床,数控机床修理厂家，零欣电气就是你身边的工业电气设备维修顾问，欢迎了解工业电气设备维修实用故障排查技巧等其他NCU维修经验，如需专业检修服务，请咨询。

西门子加工中心NCU上PF灯PS亮红灯修理，西门子840D、810D系统最常出现的故障为上电之后数码管无显示，数码管显示“1”，数码管显示“3”，数码管显示“8”，数码管走“106”和“109”等。如果NCU出现上述报警均属于NCU有故障，NCU正常状态为数码管显示“6”和两个绿灯亮才属正常。

810D系统CCU3数码管显示3维修，西门子数控系统CCU常见故障维修

- 1.西门子840d数控系统西门子NCU开不了机，开机NCU不能启动。
- 2.西门子840d数控系统的NCU盒7段数码管没有显示，屏幕报警提示NC/PLC未连接，（NCU和PCU都有问题）。
- 3.送电瞬间所有灯都亮，但是数码管无显示，然后所有灯瞬间变暗，POK灯熄灭，数码管不亮，板子h1，h2灯全亮的故障。
- 5.840d系统，现报2120号警（NCK风扇报警），更换了一块NCU盒后仍然出现2120报警--NCU坏了。

西门子NCU报警120201通讯故障维修，2001故障维修，NC/PLC未链接维修，2120警号故障，NCK风扇报警，NCU数码管显示1，NCU数码管显示3，NCU数码管显示4，NCU数码管显示8，NCU数码管没有显示，NCU数码管不亮，NCU指示灯全亮，西门子840d的，突然A轴出现报警:25040，25201,300608,700008等报警，西门子840D系统300608合21612报警，西门子840D报警400260维修，840D加工中心报300500维修，120202等待与NC/PLC的链接，A5E00401019销售，西门子ncu开不了机数码管无显示维修，开机ncu不能启动维修，西门子840d数控系统的ncu盒7段数码管没有显示不亮维修，840D数控系统屏幕报警提示nc\plc未连接，这个是ncu和pcu都有问题需要维修。送电瞬间所有灯都亮，但是数码管无显示，然后所有灯

瞬间变暗，pok灯熄灭，数码管不亮这种状态是NCU坏了，ncu板子h1，h2灯全亮故障维修，故障2120号警（nck风扇报警），更换了一块ncu盒后仍然出现2120报警--ncu坏了需要维修，840d系统ncu不能启动维修，西门子840d数控伺服系统ncu主板维修，西门子系统报F01840维修立式铣床的主轴维修，卧式铣床驱动维修，沈阳机床重型车床维修，武汉重型机床维修，西门子NCU数码管循环显示0、1、6故障维修，109故障维修，106故障维修，西门子红灯NF\CF亮维修，NCU黄灯CB/CP亮维修，西门子NCUPFD黄灯亮维修，西门子NCU亮红灯PF/PS维修，济南二机床维修，大连数控机床维修，天津一机机床维修，840D德玛吉加工中心，西门子系统龙门加工中心，力丰机床维修，广东大型折弯机厂家维修

西门子加工中心NCU上PF灯PS亮红灯修理型号

NCU 571.2 6FC5357-0BB11-0AE0

NCU 571.3 6FC5357-0BB11-0AE1

NCU 571.3 6FC5357-0BB13-0AA0

NCU 571.3 6FC5357-0BB13-0AA1

NCU 571.4 6FC5357-0BB14-0AA0

NCU 571.4 6FC5357-0BB12-0AE0

NCU 571.5 6FC5357-0BB15-0AA0

NCU 572.2 6FC5357-0BB21-0AE0

NCU 572.2 6FC5357-0BB21-0AE1

NCU 572.2 6FC5357-0BB52-0AE0

NCU 572.3 6FC5357-0BB22-0AE0

NCU 572.3 6FC5357-0BB23-0AA0

NCU 572.3 6FC5357-0BB23-0AA1

NCU 572.4 6FC5357-0BB23-0AE0

NCU 572.4 6FC5357-0BB24-0AA0

NCU 572.5 6FC5357-0BB25-0AA0

NCU 573.2 6FC5357-0BB31-0AE0

NCU 573.2 6FC5357-0BB33-0AE0

NCU 573.2 6FC5357-0BB33-0AE1

NCU 573.2 6FC5357-0BB53-0AE1

NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AE2
NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AE3
NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AA0
NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AA1
NCU 573.4 6FC5357-0BB34-0AA0
NCU 573.4 6FC5357-0BB34-0AE0
NCU 573.4 6FC5357-0BB34-0AE1
NCU 561.4 6FC5356-0BB12-0AE0
NCU 561.5 6FC5356-0BB15-0AA0
NCU 571.5 6FC5357-0BB15-0AA0
NCU 572.5 6FC5357-0BB25-0AA0
NCU 573.5 6FC5357-0BB35-0AA0
NCU 573.5 6FC5357-0BB35-0AE0