

真空泵油雾过滤器滤芯

产品名称	真空泵油雾过滤器滤芯
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	90.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂更换真空泵油雾过滤器滤芯的三种情况

以下3种情况表明真空泵油雾过滤器的滤芯需要进行维护：真空泵油雾过滤器滤芯

- 1、当压力表读数位于红色区域，说明油雾分离器已堵塞，必须更换过滤器。如果没有油雾分离器压力表，那么油雾分离器的阻力又驱动电机电流的变化来测定，驱动电机消耗过的电流或真空泵的流量下降时，说明真空泵油雾过滤器已堵塞，需要清洗维护或更换滤芯。
- 2、如果真空泵油雾过滤器排出的气体含有油，原因一是油雾分离器堵塞，原因二是油雾分离器损坏，这时须清洗维护或更换滤芯。
- 3、如果油雾分离器上的压力表知识的压力比平常低，或驱动电机消耗的电流比平常少，有可能这个油雾分离器已损坏，需要更换真空泵油雾净化器。

