

欧陆590直流调速器启动电机无法控制修理

产品名称	欧陆590直流调速器启动电机无法控制修理
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	西门子:欧陆直流变频器维修 590:欧陆直流控制器维修 中国:欧陆直流驱动器维修
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

欧陆590直流调速器启动电机无法控制修理，欧陆直流驱动器590P/C售后维修厂家，上海骞欣电气有限公司，你的选择没有错。公司自成立以来，长期维修欧陆直流驱动器，西门子变频器及伺服驱动器的，触摸屏，PLC，直流调速器等，积累了丰富的维修经验，对所维修的机器建立完善的维修档案，所有我们维修的机器我们都有完善的参数备份，确保我们维修的机器上机即能使用。

欧陆590直流调速器启动电机无法控制修理，故障检测处理：欧陆直流调速器修理成功事例剖析如下：

1、故障现象：上机启动报警“FIELD FALL”经查说明书为励磁毛病。

毛病原因：翻开机器，检查D3、D4励磁输出端子，没有励磁电压输出，导致上电启动报警“FIELD FALL”。

毛病处理：查励磁输出回路的电路器材，没有发现有损坏的电子器材，重点对励磁输出的可控硅检查，替换可控硅从头上电启动，励磁电压输出正常为160V左右。

2、故障现象：一台欧陆590+毛病损坏，新设备经过某公司购买替换后，输进原有电机参数，在本地操控形式下能够很好作业，可是长途操控形式下不能作业，毛病现象是运转常识等闪耀。

毛病原因：检查发现是输进给定无信号，检查模拟量输进有6V电压，确认外部开关量输进没有标题的情况下，将模拟量输进从A1、A4改为A1、A3，结果作业正常。确认外围输进没有任何标题。

欧陆直流调速器常见故障：

欧陆590P维修 故障报警SPEED FEEDACK(速度反馈故障)

欧陆590P维修 故障报警FIELD FAILED(励磁故障)

欧陆590P维修 故障报警3 PHASE FAILED(3相故障)

欧陆590P维修 故障报警OVER I TRIP(电机电枢过流)

MISSING PULSE (丢失脉冲报警)

欧陆590常出现的故障有:

欧陆590P/C欧陆591P/C速度不稳

欧陆590P/C欧陆591P/C不出力

欧陆590P/C欧陆591P/C不在零速

欧陆直流调速器维修，可修复欧陆直流调速器常见故障：无显示、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等；

590直流维修、欧陆590C维修、欧陆590+维修、欧陆591维修、欧陆591C维修、欧陆591P维修、欧陆690维修