热轧江阴NM400耐磨板30毫米可数控切割

产品名称	热轧江阴NM400耐磨板30毫米可数控切割
公司名称	无锡恒成泰特钢有限公司
价格	7000.00/吨
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区春晖中路66号
联系电话	0510-83885686 13382885311

产品详情

热轧江阴NM400耐磨板30毫米可数控切割氧化皮是钢材在轧制过程中,高温下与空气接触产生的氧化物。氧化皮呈灰黑色,敷盖于耐磨板表面。锈是一种含有氧化物和水分子的产物,是钢材在外界因素作用下的一种化学腐蚀现象.锈一般呈黄色,同样也存在于耐磨板的表面。氧化皮和锈对耐磨钢板的危害性有以下几个方面:

- (1)严重的氧化皮和锈会减弱结构件的承载能力,耐磨钢板的腐蚀量约0.1--0. 2mm/年,而港口机械金属结构一般厚度6---10mm.故氧化皮和锈对构件截面的削弱不能忽视。
- (2)钢结构氧化皮和锈的存在会降低钢结构涂装的质量,如油漆直接喷涂在氧化皮或锈上,由于钢材受力后的弹性变形或环境温度造成的热胀冷缩等因素,都会使氧化皮和锈脱落,造成油漆也随之脱落,失去防腐保护作用。
- (3)氧化皮和锈层的存在还会影响氧—乙炔火焰切割耐磨钢板的质M和焊接质量。

因此,研究金属材料的防腐问题,一定程度上可以认为是预先如何清除氧化皮和锈,再喷涂或电镀漆膜或氧化物薄膜与腐蚀物质相隔离的两个重要课题。而港口机械大多裸露于潮湿、盐化的空气中,受自然条件的影响很大,因此如何防腐是提高耐磨板使用寿命的一个主要环节。

现 江阴耐磨板 贝斯 30×2200×12000 NM400 6 面议 恒成泰

现 江阴耐磨板 鞍钢 30×2200×10000 NM400 3 面议 恒成泰

现 江阴耐磨板 鞍钢 30×2200×4080 NM400 1 面议 恒成泰

现 江阴耐磨板 兴澄 14×2000×5000 NM400 1 面议 恒成泰

现 江阴耐磨板 兴澄 20×2000×1970 NM400 1 面议 恒成泰现 江阴耐磨板 兴澄 20×2000×8000 NM400 0 面议 恒成泰现 江阴耐磨板 兴澄 16×2000×8000 NM400 30 面议 恒成泰现 江阴耐磨板 兴澄 10×2000×8000 NM400 50 面议 恒成泰现 江阴耐磨板 兴澄 8×2000×8000 NM400 40 面议 恒成泰现 江阴耐磨板 兴澄 6×2000×8000 NM400 50 面议 恒成泰现 江阴耐磨板 兴澄 6×2000×8000 NM400 50 面议 恒成泰现 江阴耐磨板 舞钢 50×2200×1910 WNM500 1 面议 恒成泰