

关于多摩川伺服电机维修中遇到的一些难题

产品名称	关于多摩川伺服电机维修中遇到的一些难题
公司名称	东莞市景顺机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上沙社区荣基路18号
联系电话	13434598434 13434598434

产品详情

多摩川伺服电机维修公司，东莞市景顺机电设备有限公司是一家专业从事：日本，欧美品牌各种高精度、高精度交直流伺服电机维修、编码器维修、编码器码片磨损报废技术改造、步进伺服电机维修、多极旋转电机维修、测速电机维修、高速电机维修等全球品牌伺服马达的终端修理服务定点企业。

日本多摩川是世界最高精度角度编码器维修生产公司商,是亚洲地区最早生产编码器维修的公司商,也是目前世界编码器维修精度最高的生产公司家(目前最高精度,0.001弧秒),在日本是三家编码器维修母码生产的公司商之一(另外两家都不是编码器维修的公司家),其它日本编码器维修生产公司商都是外购编码器维修码盘.在国外伺服电机公司家中,多摩川也给大部分伺服电机公司配编码器维修及旋变,如:ABB、德国伦茨、美国RELIANCE、NSK、松下珠海马达工公司、FUJI的W系列电机、台达的其中一个系列、安川电机的17BIT编码器维修等,多摩川可以同客户的开发全面配合,提供其它剩线型编码器维修,高线数编码器维修6000-20000线的,旋转变压器,多极数旋变,17BIT单圈编码器维修绝对值,17BIT+16BIT多圈绝对值编码器维修.

多摩川伺服电机部分型号

TS4503N4024E202 TS4503N9020E200 TS4503N4023E200 TS4507N4028E200 TS4073N9E31 TS4507N4031E200
TS4073N8E31 TS1980N56E12 TS4126N4021E230 TSOIS79-1024 TS3275N104E21 TS4579N1020E100
TS4509N2821E200 TS1989N113E6 TS3275N563E29 TS4507N9020E200 TS1983N146E5 TS3103N183
TS4512N4020E200 TS4514N6011EZ00 TS1446N4E13 TS1446N5E13 TS1605N203 TS1980N100E12
TS1980N111E12

TS1981N117E8 TS907N20E137等