

二手扫路车市场 二手扫路车价格 二手清扫车厂家

产品名称	二手扫路车市场 二手扫路车价格 二手清扫车厂家
公司名称	随州市鸿遂专用汽车销售有限责任公司
价格	68000.00/辆
规格参数	品牌:江铃 型号:3306 产地:湖北
公司地址	随州市西城双龙寺厥水河东大堤北段东侧
联系电话	18372201398

产品详情

湖北程力专用汽车有限公司，民营500强企业，政府定点采购单位，您值得信赖的品质！全国联保，购买后使用无忧，厂家直销-没有中间商赚差价，送车上门，距离多远都不是问题；灵活的付款方式--车到付款，分期付款。让您“购车放心，用车省心”!把满意留给客户！

本公司专业生产洒水车,扫路车183 7220 1398,洗扫车,垃圾车,吸污车,清障车,拖车,消防车,吸尘车,高空作业车,随车吊,油灌车,搅拌车,等特种车辆,欢迎来厂参观考查!购车可免购置税！

江铃扫路车的功能介绍：

清扫宽度：3m，水箱容积：1.5m，垃圾容积：4m。选装:底盘所选装的驾驶室.瑞诺（美国）摆线马达，不锈钢水箱，维托斯（VTOZ）电磁阀组，控制开关（法国施耐德），北玻风机（台资），液压油管（广州天河），洒水电子水泵（上海加兴水泵）液压缸（上海润岛）。液压油泵采用意大利原装进口；电磁阀采用德国原装进口；液压管路采用德国标准技术密封结构形式，关键控制部件采用法国施耐德技术原件，使用寿命长，稳定可靠，故障率低；液压元件采用集成叠加设计，驾驶室电液集中控制，操作方便；扫盘有防碰撞自动避让功能，可根据地面泥沙严重程度及行车速度选择扫盘的清扫方式；吸嘴为后置浮动式，可自动调节适应地面凹凸不平的状况；可调节的雾状喷洒水压尘，在节水的同时消除二次污染。

扫路车保养注意事项：

1、为避免操作失误，扫路车控制阀主要区分为主阀门和副阀门。那么这两种阀门主要的却别又在哪里呢，主阀门的动力来自扫路车底盘，副阀门的动力来自专用功能部分的副发动机。常见的扫路车副发动机有朝柴、江铃、康明斯。主阀门管理底盘后面的外壳车厢倾斜和车厢后门的液压开关，副阀门管理扫路车的四把地刷（可单独控制一面或全部工作）和吸盘的工作。

- 2、扫路车的副发动机因为选用发动机品牌不同功率不同，不过一般的转速在1500转-1800转左右。
- 3、根据工作需要一般可以选择是否需要带喷水降尘功能，常规配置一般自带后喷水，同时需注意清水箱水量是否够用，一般清水箱容积不同，工作时间可能有差距。
- 4、道路清扫车电磁多路阀压力调节一般在溢流阀上，用户可以适当调节压力来改变扫地刷的转速。
- 5、另外扫地车可根据路面情况选择车辆左边地刷和右边地刷是否同时工作，如扫路边角落则只用开启靠角的一边地刷转动工作。
- 6、扫路车的垃圾箱可能有细小的灰尘沉积，清理垃圾箱时需要人工手动处理。
- 7、扫路车吸盘离地面的距离应根据路段情况经常调整。
- 8、扫路车吸尘管可能经常有尘土泥巴粘附，需经常清理到达更好效果。
- 9、控制箱内的电器部分为了使用更稳定需要更换时最好是拆一件换一件。
- 10、环卫工人应该经常定期检查各功能部位是否正常。
- 11、为了避免液压油中的异物会对电磁控制阀的正常工作造成影响，环卫工人应定期检查液压油是否正常。
- 12、经常检查车辆副发动机的离合器电动推杆的限位装置是否正常。
- 13、扫地车控制钮转换时，时间间隔应为5秒。
- 14、当道路清扫车的某液压件工作不正常时，按步骤先检查油路再检查电路。
 - (1) 电路部分不正常可能的原因有：保险断开、线路连接松动脱落、线路断。
 - (2) 油路部分不正常可能的原因有：油泵的故障、油管破裂或油路连接处脱落漏油、电磁阀故障。