

# 西门子数控系统报003000急停修理专家

产品名称	西门子数控系统报003000急停修理专家
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	西门子:SIEMENS 数控系统:西门子数控镗铣床维修 德国:西门子加工中心维修
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

## 产品详情

西门子数控系统报003000急停修理专家，公司配备整套西门子840D系统以及611U系列模拟测试框架,在维修西门子工控中可以对810D、802D、840C、810M、802C、802S等系统上使用的电源、驱动、直流调速器、轴卡(通讯卡)等进行试机，公司还拥有先进的IC芯片在线测试仪以及齐全的西门子资料库、备件库,全力为您解决西门子自动化设备出现的各种疑难故障，我公司有西门子多个系统测试平台，修好后可试机，保证维修质量，可以回去装机就可应用，不影响公司生产任务，是国内大企业选择维修厂家。

西门子数控系统报003000急停修理专家，故障检测处理：主电路接线端子的排列说明如下：1) R、S、T变频器的输入端子，接至电源；2) U、V、W变频器的输出端子，接至电动机；3) P、N滤波后直流电路的垣、原端子；4) P1整流桥输出的垣端，出厂时P1端与P端之间用一铜片短接，在需要接入直流电抗器DL时，拆去铜片，将DL接在P1和P之间；5) PE接地端，所示的是接入直流电抗器和制动单元、制动电阻的情形，过电流保护功能:变频器中过电流保护的對象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形运行几分钟报过流.缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地,报错，RDY红灯，温度故障 接地故障，功率部件故障，烧保险，跳闸，炸机，欠压，过流，无DC600V直流输出维修

西门子数控系统常见故障：温度故障 接地故障，功率部件故障，烧保险，跳闸，炸机，欠压，过流，无DC600V直流输出，黄灯不亮，指示灯全不亮，红灯亮，带不动负载，电路板烧毁，输出给定指令无工作，显示报警准备未绪，伺服驱动故障，编码器报警，DP通讯故障，X轴故障，Y轴不工作，Z轴无使能，系统报380500，30021,31885,30020,7930,f07016,702844维修，故障207841代码，不能正常工作，不稳定，故障230027，F07901故障维修，F31135维修，F30005故障维修，F30004故障维修，F30021故障维修，F230004代码，F020005故障，F07935故障，F01036，功率单元接地故障,230021,230005维修，功率部件故障维修