

嘉兴欧陆590报过流故障维修

产品名称	嘉兴欧陆590报过流故障维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

嘉兴欧陆590报过流故障维修

我公司对欧陆，西门子，CT各系型号直流调速器均有测试实验台，对修复设备可实现加载测试确保修复质量，直流调速器/电加载不上/可控硅炸毁/励磁电路过流/过流报警/无任何反应/各种报警/可对CPU板/PIN板/励磁板等故障损坏设备均可修复

欧陆590派克（parker）直流调速器维修范围：派克（parker）SSD590系列、SSD590+系列、SSD590C、SSD590P、SSD512C、SSD514C系列SSD直流调速器具有本机控制功能，通过操作面板实现马达启/停及速控，内置超低噪声风扇，新增Devicenet, Can Open, Lonworks总线通讯功能，承受功率高至2700A，660V（1-1500kw）。与690+有相同外形，统一编程/参数设置及通讯方式。模拟量直流调整器单相110-460Vac，供电512系列以下为2象限，514系列为4象限，电压范围100-200Vac，速度由电枢电流限制。最大电流在32A以下。维修590调速器范围包括：不能启动、过流、过压、欠压、过热、过载、输出不平衡、无显示、开关电源损坏、模块损坏、接地故障、不能调速、限流运行等；

欧陆590系列常见报警:上海欧陆590P欧陆590C故障报警OVERSPEED 维修欧陆590P故障报警FIELD OVER I（励磁过流）维修欧陆590P故障报警SPEED FEEDACK（速度反馈故障）维修欧陆590P故障报警FIELD FAILED（励磁故障）维修欧陆590P故障报警3 PHASE FAILED（3相故障）维修欧陆590P故障报警OVER I TRIP（电机电枢过流）维修派克（parker）590常出现的故障有:欧陆590P/C欧陆591P/C速度不稳欧陆590P/C欧陆591P/C不出力欧陆590P/C欧陆591P/C不在零速欧陆590不能启动显示报警维修