

「玻璃钢屋顶风机」-防爆玻璃钢屋顶风机厂家批发

产品名称	「玻璃钢屋顶风机」-防爆玻璃钢屋顶风机厂家批发
公司名称	河北才汇环保设备有限公司
价格	490.00/台
规格参数	品牌:才汇 风量:5600 风压:320
公司地址	河北省衡水市枣强县富强路东侧（注册地址）
联系电话	15631842288

产品详情

「玻璃钢屋顶风机」-防爆玻璃钢屋顶风机厂家批发

电话：18831890179/13463185279河北才汇环保设备有限公司专业生产：玻璃钢屋顶风机,玻璃钢离心风机,玻璃钢轴流风机,玻璃钢化粪池缠绕模压,玻璃钢格栅,脱硫除尘设备,冷却塔等。“才汇”玻璃钢风机规格型式多，应用范围广，可根据使用场合及风量、压力和噪声的不同要求进行选用，玻璃钢轴流风机型号为FT-35,轴流式屋顶风机，型号为DWT- 型，适用于中低压、大流量的使用场合。玻璃钢屋顶风机根据用户需要还可以设计双向可逆式送排风，即具有正反工况等效特点的风机，如DWT- 型；离心式屋顶风机，型号为DWT- 型、BDWT- 型两种型式，适用与风量小而压力要求较高的场合；无电机涡轮排风机，型号为DWT- 型，是一种有室外空气差驱动特殊弧型叶片随轴心转动从而排出室内空

气理想的节能通风装置。如果您对我们公司生产的玻璃钢风机整体比较满意，对我们提供的服务比较满意，请您记住我们的品牌“才汇”，在购买玻璃钢罐、玻璃钢风管、玻璃钢风机、玻璃钢防腐、玻璃钢水箱、玻璃钢格栅、玻璃钢手糊定制产品、玻璃钢井盖、玻璃钢冷却塔、玻璃钢污水池盖板、玻璃钢喷淋净化塔、玻璃钢吸附塔、玻璃钢冷却塔、玻璃钢电缆保护管时，我们将为您提供更好的服务。

屋顶风机规格形式多，应用范围广，可根据使用场合及风量、压力和噪声的不同要求。

一般的，屋顶风机在常温下运行时会有些温度偏高的情况，不过都是在正常范围之内，这是由于机器本身的零件相互摩擦，产生热量导致机身温度偏高，但并不是所有温度过高的情况都是正常的。

风机设备的机身温度超过正常值，主要原因有以下几点：

- 1：电机断相运动或接线错误；
- 2：系统阻力过大或风机选配不合理导致电机超负荷运行，原因是管网阻力系数过大或管路系数阀门未打开；
- 3：电源压力低；
- 4：电机轴承损坏，配合间隙小，不符合要求。

风机机身过高其实也是一个比较严重的问题，对于轴流风机、屋顶风机这些有着重要的机械设备，有一点点的不正常地方，就会影响到整机的正常运转。

屋顶风机是安装在屋顶上进行排风换气的，由于安装使用环境的性质，决定了风

机使用材质和结构。屋顶风机设置停机后防止空气倒流的装置，因为在热压作用下风机高速旋转，造成风筒内风速增大很多，风机倒转对电机的启动很不利，可能因

启动电流过大而损坏。屋顶风机在设计时应该具有可靠的防雨、防飞雪、防风沙的

性能，风雪和风沙不像雨水那样，因为飞雪和风沙不仅会从上部进入风机，在室外风速达到一定强度下，还可能从下部进入风机。

河北才汇环保设备有限公司是化粪池、轴流风机、屋顶风机、离心风机等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。河北才汇环保设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。河北才汇环保设备有限公司

联系电话：15631842288

邮箱：caihuihuanbao@163.com注：运输过程中损坏我们负责，拿到货后质量问题我们负责收货后容量不达标我们负责，做工粗糙我们负责少发配件我们负责，拿到的货保证成品注：由于产品体积过大运输方式均是物流在物流到达时务必仔细检查货物完好在

签收（在货物签收后发现货物破损我公司不负任何责任）