

RHR60B150V5液压滤芯

产品名称	RHR60B150V5液压滤芯
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	.00/个
规格参数	厂家:晴空 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂

FILTREC富卓RHR60B150V5液压滤芯

产品特点：

- 1、分高压段用、中压段用、回油段用和吸油段用
- 2、分高中低精度等级。2—5um为高精度，10—15um为中等精度，15—25um为低精度。
- 3、为压缩滤芯成品外形尺寸，增大过滤面积，一般滤层部分折成波纹状，液压滤芯打褶高度一般在20mm以下
- 4、液压滤芯承受压差一般在0.35—0.4mpa，但个别特殊滤芯，要求承受高压差，高要求承受32mpa，甚至42mpa等同系统压力。
- 5、高承受温度，有的要求达到135

产品要求：

- 1、强度要求，制作完整度要求、承受压差、承受安装外力、承受压差交变载荷
- 2、通油的顺畅度要求，流量阻力特性
- 3、耐一定的高温，与工作介质相容
- 4、滤层纤维不能位移和脱落

- 5、成承载较多的污物
- 6、高空及寒冷地区使用正常
- 7、耐疲劳，交变流量下的疲劳强度
- 8、滤芯本身清洁度要达标

测试标准：

- (1) iso2942液压传动-滤芯-结构完整性的测定
- (2) iso16889液压传动-过滤器-测定过滤特性的多次通过法
- (3) iso3968液压传动-过滤器-压降流量特性的测定
- (4) iso3724液压传动-滤芯-流动疲劳特性的测定
- (5) iso3723液压传动-滤芯-轴向载荷试验方法
- (6) iso2943液压传动-滤芯-材料与液体相容性的验证
- (7) iso2941液压传动-滤芯-抗破裂性的验证

液压滤芯的更换时间：

液压挖掘机一般在运转2000h以后就需要更换液压油，否则将使系统污染，造成系统故障。据统计，液压系统的故障中90%左右是由于系统污染所造成的。

在检查油品的颜色、黏度、气味的基础上，还要检测机油压力、空气湿度。若工作在海拔较高、温度较低的环境，还必须密切注意发动机机油里含炭量、胶质物(烯烃)和硫化物，以及柴油里的杂质、石蜡和水分的含量。

特殊情况，若机械使用低等级柴油(柴油中含硫量0.5% ~ 1.0%)，应每隔150h更换一次柴滤、机滤;含硫量在1.0%以上应每隔60h更换一次柴滤、机滤。使用破碎机、振动夯等对液压系统负荷较大的设备，液压回油滤芯、先导滤芯和呼吸器滤芯的更换时间为每隔100h更换一次。